

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°374-25 CO12**

**CLIENTE** : TECSUR S.A  
**DIRECCIÓN \*\*** : PJE. CALANGO 158, SAN JUAN DE MIRAFLORES , LIMA  
**PROYECTO \*\*** : (THSSB) - SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MT 22.9 KV  
**UBICACIÓN \*\*** : Distrito de San Borja – Provincia de Lima, Departamento de Lima

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 364-25  
**OT N°** : 373-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-04-09

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS |                |                        |                        |                                             |                                     |                              |                                              |               |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| ASTM C39/C39M-24                                                                |                |                        |                        |                                             |                                     |                              |                                              |               |                                       |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                             |                |                        |                        |                                             |                                     |                              |                                              |               |                                       |
| <b>Estructura**</b> : VEREDA - PROG 0+005.00 @ 0+080.00 BEMINI CDRA 02          |                |                        |                        |                                             | <b>Fecha Recepción</b> : 2025-03-25 |                              |                                              |               |                                       |
| <b>F'c (Kg/cm<sup>2</sup>) **</b> : 175                                         |                |                        |                        |                                             | <b>Fecha Moldeo**</b> : 2025-03-11  |                              |                                              |               |                                       |
| <b>Tipo muestra</b> : Cilindros Moldeados                                       |                |                        |                        |                                             | <b>Fecha Rotura</b> : 2025-04-08    |                              |                                              |               |                                       |
| <b>LUGAR DE ENSAYO:</b> Laboratorio de ensayo de materiales                     |                |                        |                        |                                             | <b>Edad muestra</b> : 28 días       |                              |                                              |               |                                       |
| Código muestra LEM                                                              | Código cliente | Diámetro promedio (mm) | Longitud promedio (mm) | Área sección transversal (mm <sup>2</sup> ) | Carga Máxima (kN)                   | Resistencia Compresión (MPa) | Resistencia Compresión (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Tipo fractura | Densidad muestra (kg/m <sup>3</sup> ) |
| 724-CO-25                                                                       | -              | 102,83                 | 201,36                 | 8304,81                                     | 172,73                              | 20,8                         | 212,1                                        | 6             | ---                                   |
| 725-CO-25                                                                       | -              | 102,14                 | 201,33                 | 8194,54                                     | 161,46                              | 19,7                         | 200,9                                        | 2             | ---                                   |
| 726-CO-25                                                                       | -              | 101,13                 | 201,14                 | 8032,49                                     | 169,39                              | 21,1                         | 215,0                                        | 2             | ---                                   |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

