

⚙️ 설정

🔗 LLM 모델

qwen3:8b ▼

💡 qwen3 감지: /no_think
자동 적용 및 <think> 태그
자동 제거

이벤트 유형 (시트명)

사고 ▼

> 🛠️ 고급 설정

배치 추출 전략

- 1. 기본정보 (날짜~주원인)
- 2. 원인·지연
- 3. 피해·위치A
- 4. 위치·기상
- 5. 선로·고장·개요

각 배치가 실패해도 regex 폴백이
보완합니다.



사고조사보고서 → 컬럼 자동 추출기 v2

PDF 보고서를 업로드하면 LLM이 5회 배치 추출 + regex 폴백으로 43개 컬럼을 채웁니다.

📄 PDF 업로드 (사고조사보고서) ?



Drag and drop file here

Limit 200MB per file • PDF

Browse files



3. 경의선 월릉-금촌역 사이 전동열차 탈선사고 조사보고서.pdf 3.9MB



3. 경의선 월릉-금촌역 사이 전동열차 탈선사고 조사보고서.pdf (3843.2 KB) 로드 완료



추출 시작

전체 컬럼

43개

추출 성공

33개

추출률

77%

LLM 모델

qwen3:8b



Excel 다운로드



추출 결과

	컬럼명	추출값
✓	발생일자	2025-04-11
✓	발생시간	15:21
✓	등록기관	한국철도공사
✓	철도구분	일반철도
✓	노선	경의선
✓	이벤트대분류	사고
✓	이벤트중분류	차량
✓	이벤트소분류	탈선
✓	주원인	선로 상태 불량
✓	근본원인그룹	기술적요인
✓	근본원인유형	선로 유지보수
✓	근본원인상세	선로 유지보수 미흡으로 인한 선로
✓	운영영향유형	운행중단
✓	지연여부	지연
✓	지연원인	사고
✓	지연원인상세	열차 탈선 사고로 인한 운행 중단
	지연열차수	
	최대지연시간(분)	
✓	총피해인원	0
✓	사망자수	0