

케이블 설비 유지보수·관리 점검표

점검자	김동일	설치위치	지하1층 통신실	설치업체	(주)대성정보통신
건축물	한빛타워	소재지	경기도 양주시 부흥로 000		
점검일자	2026-07-26	연면적	18500 m²		

점검항목	점검내용	점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○	
	배관·트레이 노출 상태 확인	○	
	케이블 정리 상태 확인	○	
	케이블 결선 및 접속 상태 확인	○	
	광케이블 곡률반경 준수 및 꺾임 유무 확인	○	
	동축케이블 꼬임 등에 의한 케이블 변형 여부 확인	○	
안전	전력선과의 이격거리 확인	○	
	접지저항 측정	○	

작성 방법

- 1. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
- 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경 할 수 있다.

단자함 설비 유지보수·관리 점검표

점검자	김동일	설치위치	지하1층 통신실	설치업체	(주)대성정보통신
건축물	한빛타워	소재지	경기도 양주시 부흥로 000		
점검일자	2026-07-26	연면적	18500 m²		

점검항목	점검내용	점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○	
	케이블 연결 상태 확인	○	
	케이블 정리 상태 확인	○	
	단자함 내 기구 및 기기 고정 상태 확인	X	단자함 하단 부식 진행, 재도장 및 방수처리 필요
	선번장 부착 여부 및 상태 확인	○	
	케이블 명찰 부착 여부 및 상태 확인	○	
안전	잠금 장치 상태 확인	○	
	접지 상태 확인	○	
	전원 단자 및 연결 상태 확인	○	
	재해(벼락, 침수, 강우, 분진 등) 보호 환경 확인	○	
	습도 및 온도 조절을 위한 환기 상태 확인	○	
	접지저항 측정	○	
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인	○	

작성 방법

- 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
- 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경 할 수 있다.

네트워크 설비 유지보수·관리 점검표

점검자	김동일	설치위치	지하1층 통신실	설치업체	(주)대성정보통신
건축물	한빛타워	소재지	경기도 양주시 부흥로 000		
점검일자	2026-07-26	연면적	18500 m²		

점검항목	점검내용	점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○	
	기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인	○	
	고정 및 취부 상태 확인	○	
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)	○	
	FDF 내 광케이블 꼬임, 꺾임 등 장애요인 확인	○	
기능	서버 고유 기능 정상 동작 및 모니터링 상태 확인	○	
	링크 동작 속도 확인	○	
	전면 및 후면 도어 시건장치 정상 동작 확인(시건장치가 있는 경우)	○	
	내부 환기 계통 점검(FAN 등)	○	
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)	○	
	전원 단자 및 연결 상태 확인	○	
	이상 발열 및 소음 상태 확인	○	
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인	○	
	접지저항 측정	○	
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인	○	
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인	○	

- 작성 방법
- 1. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
 - 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경 할 수 있다.

영상정보처리기기 시스템 유지보수·관리 점검표

점검자	김동일	설치위치	지하1층 통신실	설치업체	(주)대성정보통신
건축물	한빛타워	소재지	경기도 양주시 부흥로 000		
점검일자	2026-07-26	연면적	18500 m²		

점검항목	점검내용	점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○	
	기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인	○	
	주변기기(모니터, 키보드, 마우스 등) 상태 확인	○	
	고정 및 취부 상태 확인	○	
	방진/방수 등 상태 확인	○	
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)	○	
기능	비상벨 작동 시 연계된 기능(알람 구역 안내, CCTV 영상 등) 정상 동작 여부 확인	○	
	실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인	○	
	녹화 영상 재생 및 품질 확인	○	
	하드디스크 저장 공간 확인 및 정리	○	
	시스템 지원 기능(적외선 모드, 컬러 모드, 모션 인식 등) 동작 상태 확인	○	
	마이크, 스피커 등 작동 상태 확인(해당 시)	○	
	기능(분할 화면, 무선기기 연결 등) 동작 상태 확인	○	
	냉각팬 동작상태 확인	○	
	리프트 동작상태 확인	○	
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)	○	
	전원 단자 및 연결 상태 확인	○	
	이상 발열 및 소음 상태 확인	○	
	접지저항 측정	○	
	설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인	○	
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인	○	

작성 방법

- 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
- 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경 할 수 있다.

통신용 전원 설비 유지보수·관리 점검표

점검자	김동일	설치위치	지하1층 통신실	설치업체	(주)대성정보통신
건축물	한빛타워	소재지	경기도 양주시 부흥로 000		
점검일자	2026-07-26	연면적	18500 m²		

점검항목	점검내용	점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○	
	기기와 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인	○	
	고정 및 취부 상태 확인	○	
	배터리 보호함 및 단자 커버 유무 및 상태 확인	○	
	배터리 누액 발생 여부 확인	○	
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)	○	
기능	배터리 충전량 확인	○	
	냉각팬 동작 상태 확인	○	
	고장 또는 오작동 경고 알람 여부 확인	○	
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)	○	
	전원 단자 및 연결 상태 확인	○	
	이상 발열 및 소음 상태 확인	○	
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인	○	
	접지저항 측정	○	
	항온·항습장치 동작상태 확인	○	
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인	○	

- 작성 방법
- 1. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
 - 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경 할 수 있다.

통신 접지 설비 유지보수·관리 점검표

점검자	김동일	설치위치	지하1층 통신실	설치업체	(주)대성정보통신
건축물	한빛타워	소재지	경기도 양주시 부흥로 000		
점검일자	2026-07-26	연면적	18500 m²		

점검항목	점검내용	점검결과	비고
외관	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)	○	
	기기와 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인	○	
	작동 표시부 확인(LCD, LED 등)	○	
안전	설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)	○	
	전원 단자 및 연결 상태 확인	○	
	이상 발열 및 소음 상태 확인	○	
	접지저항 측정	○	
	설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인	○	

- 작성 방법
- 1. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
 - 2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경 할 수 있다.