बाढी स्थिति प्रतिवेदन

क्षेत्र: Chamoli rock-ice avalanche and flood, Uttarakhand, 7 Feb 2021 | घटना मिति: फेब्रुअरी ७, २०२१ | पछिल्लो राडार तस्बिर: फेब्रुअरी १५, २०२१

१. कहाँ डुबान भयो

राडार विश्लेषण अनुसार १३७ हेक्टर (१.३७ वर्ग किलोमिटर) क्षेत्र डुबानमा परेको वा गेग्रानले पुरिएको देखिन्छ। F010 F011

यसमध्ये ८.९ हेक्टर खुला पानी र १२८ हेक्टर गेग्रान वा कटान हो। F012 F014

पहाडको छायाँका कारण ७,९६१ हेक्टर क्षेत्र राडारले देख्न सकेन, त्यहाँको अवस्था थाहा छैन। F016

सबैभन्दा धेरै घर ध्वस्त भएका ठाउँ: Bhangyul। F042

२. के क्षति भयो

घर/भवन: नक्सामा भएका २३७ वटामध्ये १ वटा ध्वस्त भएको हुन सक्छ र १ वटामा क्षति भएको हुन सक्छ। F025 F021 F022

सडक: नक्सामा भएको २४०.८ किलोमिटर मध्ये १.३ किलोमिटर ध्वस्त भएको हुन सक्छ र ०.० किलोमिटर मा क्षति भएको हुन सक्छ। F037 F033 F034

पुल: नक्सामा भएका १३ वटामध्ये १ वटा ध्वस्त भएको हुन सक्छ र ० वटामा क्षति भएको हुन सक्छ। F031 F027 F028

३. कुन बस्तीको सम्पर्क टुट्यो

विश्लेषण गरिएका ५८ वटा बस्तीमध्ये २ वटाको सडक सम्पर्क टुटेको हुन सक्छ। F044 F043

तीमध्ये: Bhangyul, Garghaniya। F048

सम्पर्क टुटेका २ वटा बस्तीको सबैभन्दा नजिकको स्वास्थ्य संस्था Joshīmath हो। F049 F050

OpenStreetMap मा यस क्षेत्रमा ४ वटा स्वास्थ्य संस्था छन्, जसमध्ये ० वटा अस्पताल हो। F404 F405

मर्मत प्राथमिकता

१. unnamed service bridge (पुल) खोल्दा २ वटा बस्ती फेरि जोडिन्छन्। F407 F408 F411

विधि

घटनाअघि र पछिका सेन्टिनेल-१ राडार तस्बिर तुलना गरेर नयाँ पानी र गेग्रान नक्सामा देखाइएको छ। घटनाअघिको OpenStreetMap का सडक, पुल र घर मिलाएर, सडक सञ्जाल विश्लेषणले स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्ने बस्ती पत्ता लगाइएको छ।

शैक्षिक नमुना मात्र, आपतकालीन सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने उपकरण होइन। अंकहरू भू-उपग्रह विश्लेषणबाट आएका हुन् र जमिनमा गएर जाँच गरिएका छैनन्।

F012 जस्ता खैरो कोडले facts.json को तथ्य जनाउँछन्।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026.
Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved.
© OpenStreetMap contributors.