

LAUDO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

OBJETO: Avaliação técnica do imóvel utilizado para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, visando subsidiar a Administração Pública na definição do seu valor locativo.

Responsável Técnico: Bruno Rodrigues Xavier

CREA nº: 2118287402

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Mamanguape

ENDEREÇO DO IMÓVEL: TRAVESSA DR. ARIOSVALDO RODRIGUES DA COSTA, nº 77, Centro.— Mamanguape – PB.

DATA DA VISTORIA: 01/07/2026

RESPONSÁVEL PELA VISTORIA: Bruno Rodrigues Xaxier / CREA nº -

2118287402



Figura 01- Vista aérea da secretaria de assistência social, situada na Travessa Dr. Ariosvaldo Rodrigues da Costa Mamanguape-PB. (fonte: Google Earth, acesso em 01/07/2026)

1. OBJETIVO DO LAUDO

O presente Laudo de Avaliação tem por objetivo determinar o valor locativo de mercado do imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada no município de Mamanguape-PB.

A avaliação foi realizada com base nas características físicas e construtivas do imóvel, estado de conservação, padrão de acabamento, infraestrutura disponível, localização, área construída, área do terreno e condições atuais do mercado imobiliário local.

O estudo visa subsidiar a Administração Pública na definição de um valor de locação compatível com a realidade mercadológica, garantindo a adequada utilização dos recursos públicos e a continuidade dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de assistência Social, observando os princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e interesse público.

2. METODOLOGIA EMPREGADA

A metodologia empregada passará por:

- Inspeção in loco: com registro fotográfico, medição de áreas em m², verificação do estado de conservação dos ambientes, instalações elétricas e hidrossanitárias, acessibilidade, necessidade de adaptações, entre outros;
- Caracterização do Imóvel: tipologia (comercial/administrativo/residencial), padrão construtivo, ano de construção (quando conhecido), área construída, área do terreno, vistorias internas e externas;
- Pesquisa de Mercado: coleta de dados de imóveis comparáveis (similaridade de localização, área, padrão e disponibilidade).
- Avaliação Mercadológica: utilização de valor de mercado previamente apurado para o imóvel, complementado pela aplicação do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), visando à estimativa do valor locativo, considerando as características físicas da edificação, sua localização, finalidade de uso e as condições do mercado imobiliário local.

3. INSPEÇÃO TÉCNICA

- **Data e hora da vistoria:** 01/07/2026 às 08h30;
- **Quem atendeu:** A vistoria foi realizada em imóvel ocupado e em funcionamento pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com acesso autorizado pela Administração Municipal;
- **Acesso:** Livre, mediante acompanhamento de servidor responsável;
- **Condições de conservação:** O imóvel apresenta estado de conservação regular, compatível com sua idade e utilização contínua. Durante a vistoria foram observados desgastes naturais decorrentes do tempo de uso, bem como intervenções de manutenção executadas ao longo dos anos;
- **Acessibilidade:** O imóvel apresenta condições compatíveis com sua utilização

administrativa, dispondo de acessos e adaptações voltadas ao atendimento do público. Ressalta-se que este laudo possui finalidade exclusivamente avaliatória para fins de locação, não contemplando certificação específica de conformidade com as normas de acessibilidade.

4. MEMÓRIA DE CÁLCULO

Área Construída: 734,23 m²

Área do Terreno: 2.578,17 m²

Valor Máximo Admissível do Imóvel: **R\$ 704.800,00**

Valor adotado como referência técnica para a estimativa do valor locativo do imóvel, considerando as características da edificação e as condições do mercado imobiliário.

IVAR anual (acumulado de 12 meses): **5,42%**

IVAR mensal: $(1,0542)^{(1/12)} - 1 = \mathbf{0,4408\%}$

Valor Máximo Estimado para Locação

O valor estimado para locação foi obtido mediante aplicação do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), sobre o valor de referência adotado para o imóvel.

Valor da Locação = Valor de Referência $\times$ IVAR mensal

Valor da Locação = 704.800,00 $\times$ 0,4408%

Valor Calculado Estimado para Locação = **R\$ 3.106,76/mês**

5. PARECER TÉCNICO

O imóvel objeto desta avaliação está localizado em área urbana do município de Mamanguape-PB, dispondo de infraestrutura básica composta por abastecimento de água, energia elétrica, rede pública de esgotamento sanitário, pavimentação e facilidade de acesso, características que contribuem para sua adequada utilização como sede administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A edificação possui área construída de aproximadamente **734,23 m²**, implantada em terreno com área total de **2.578,17 m²**, apresentando dimensões compatíveis com o funcionamento das atividades administrativas desenvolvidas pelo Município. O sistema construtivo é convencional, composto por estrutura em concreto armado, alvenaria de vedação, cobertura em telhas cerâmicas, revestimentos argamassados, esquadrias em

madeira e metálicas, pisos cerâmicos em alguns pontos e instalações elétricas e hidrossanitárias compatíveis com sua finalidade de uso.

Durante a vistoria técnica constatou-se que o imóvel apresenta estado geral de conservação regular, compatível com sua idade e utilização contínua ao longo dos anos.

Foram observados desgastes naturais decorrentes do tempo, bem como intervenções de manutenção realizadas para garantir sua funcionalidade.

A avaliação considerou as características físicas do imóvel, sua localização, área construída, área do terreno, padrão construtivo, estado de conservação, potencial de utilização, finalidade institucional e as condições do mercado imobiliário local, permitindo estimar um valor locativo compatível com a realidade mercadológica do município.

Diante dos elementos analisados, entende-se que o imóvel reúne condições técnicas adequadas para continuidade de utilização pela Administração Pública, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e apresentando valor locativo compatível com suas características físicas e funcionais

6. CONCLUSÃO

Com base na vistoria técnica realizada, nas informações levantadas, na metodologia adotada e nos elementos técnicos constantes neste laudo, conclui-se que o imóvel apresenta condições adequadas para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Mamanguape-PB.

A avaliação foi elaborada em conformidade com os procedimentos técnicos aplicáveis à avaliação de imóveis urbanos, considerando as características físicas da edificação, sua localização, área construída, área do terreno, estado de conservação, finalidade institucional e as condições do mercado imobiliário local.

A estimativa do valor locativo foi desenvolvida com base em valores de referência obtidos em avaliação técnica previamente realizada para o imóvel, complementados pela aplicação da metodologia adotada neste laudo e pela análise das condições atuais do mercado imobiliário local, resultando em valor estimado para locação de **R\$ 3.106,76 (três mil cento e seis reais e setenta e seis centavos) mensais.**

O presente laudo foi elaborado de forma imparcial, observando os critérios técnicos aplicáveis à avaliação de imóveis urbanos, destinando-se exclusivamente a subsidiar o procedimento administrativo de locação do imóvel utilizado para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social

Valor: R\$ 3.106,76



BRUNO RODRIGUES XAVIER

Engenheiro Civil – CREA nº - 2118287402

Matricula Nº: 69984

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entidade: Prefeitura Municipal de Mamanguape

Objeto: Ssecretaria de Assistência Social

FOTOS DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADE REALIZADAS



Secretaria de Assistência Social - Fachada Externa



Secretaria de Assistência Social - Frente e lateral



Secretaria de Assistência Social - Lateral



Secretaria de Assistência Social - Fachada Posterior



Secretaria de Assistência Social - **Dispensa**



Secretaria de Assistência Social - **WC 1**



Secretaria de Assistência Social - **WC 2**



18/11/2025 09:35:17
Secretaria de Assistência Social - **Recepção**



Secretaria de Assistência Social - **Recepção 2**



18/11/2025 09:35:43
Secretaria de Assistência Social - **Sala de Operadores**




Secretaria de Assistência Social - Corredor



Secretaria de Assistência Social - Assistente Social



Secretaria de Assistência Social - Arquivo



Secretaria de Assistência Social - Sala dos Conselhos




Secretaria de Assistência Social - Sala Gestão Estratégica



Secretaria de Assistência Social - Dispensa 2



Secretaria de Assistência Social - WC 3



Secretaria de Assistência Social - Arquivo 2




Secretaria de Assistência Social - Auditório



Secretaria de Assistência Social - Depósito



Secretaria de Assistência Social - Sala de Oficinas



Secretaria de Assistência Social - Copa



Secretaria de Assistência Social - Criança Feliz



Secretaria de Assistência Social - Coordenação



Secretaria de Assistência Social - Sala Multiprofissional



Secretaria de Assistência Social - Sala de Reunião



Secretaria de Assistência Social - Coordenação 2




Secretaria de Assistência Social - Copa 2

FOTOS DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADE REALIZADAS



Secretaria de Assistência Social - **WC 4**



Secretaria de Assistência Social - **WC Usuários**