

# LAUDO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CAPS AD)

**OBJETO:** Avaliação técnica do imóvel utilizado para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), visando subsidiar a Administração Pública na definição do seu valor locativo.

**Responsável Técnico:** Bruno Rodrigues Xavier

CREA nº: 2118287402

**SOLICITANTE:** Prefeitura Municipal de Mamanguape

**ENDEREÇO DO IMÓVEL:** R. GENÉSIO DE ANDRADE – Mamanguape – PB.

**DATA DA VISTORIA:** 01/07/2026

**RESPONSÁVEL PELA VISTORIA:** Bruno Rodrigues Xaxier / CREA nº -  
2118287402



**Figura 01-** Vista aérea do CAPS AD, situada na R. Genésio de Andrade em Mamanguape-PB. (fonte: Google Earth, acesso em 01/07/2026)

## 1. OBJETIVO DO LAUDO

O presente Laudo de Avaliação tem por objetivo determinar o valor locativo de mercado do imóvel destinado à instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), localizado no município de Mamanguape-PB.

A avaliação foi realizada com base nas características físicas e construtivas do imóvel, estado de conservação, padrão de acabamento, infraestrutura disponível, acessibilidade, localização e condições atuais do mercado imobiliário local.

O estudo visa subsidiar a Administração Pública na definição de um valor de locação compatível com a realidade mercadológica, garantindo a adequada utilização dos recursos públicos e o atendimento às necessidades operacionais do serviço de saúde

mental especializado, observando os princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e interesse público.

## 2. METODOLOGIA EMPREGADA

---

A metodologia empregada passará por:

- Inspeção in loco: com registro fotográfico, medição de áreas em m<sup>2</sup>, verificação do estado de conservação dos ambientes, instalações elétricas e hidrossanitárias, acessibilidade, necessidade de adaptações, entre outros;
- Caracterização do Imóvel: tipologia (comercial/administrativo/residencial), padrão construtivo, ano de construção (quando conhecido), área construída, área do terreno, vistorias internas e externas;
- Pesquisa de Mercado: coleta de dados de imóveis comparáveis (similaridade de localização, área, padrão e disponibilidade).
- Método do Custo de Reposição: utilizando o valor do CUB para determinar o valor gasto para repor o imóvel. Aumento de 5,5% referente ao custo da fundação (a partir do entendimento de Pedrinho Goldman no livro Introdução ao Planejamento e Controle de Custos na Construção Civil Brasileira. São Paulo: Editora Pini, 4ª edição, 2004 que afirma que o custo da fundação varia entre 4,5 e 6,5%). Aplicação de BDI de 25%. E o valor da locação será definido a partir do índice IVAR da Fundação Getúlio Vargas.

## 3. INSPEÇÃO TÉCNICA

---

- **Data e hora da vistoria:** 02/07/2026 às 08h30;
- **Quem atendeu:** A vistoria foi realizada em imóvel aberto, em fase de reforma, com acesso autorizado pela Administração Municipal e acompanhado por representante responsável;
- **Acesso:** Livre, em razão da execução dos serviços de reforma e adequação do imóvel, com acompanhamento de servidor responsável;
- **Condições de conservação:** O imóvel encontra-se em processo de reforma e adequação para futura instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). Durante a vistoria, foram observadas intervenções construtivas em andamento, não sendo possível caracterizar

definitivamente seu estado de conservação até a conclusão das obras. As condições verificadas são compatíveis com a fase de reforma em que o imóvel se encontra;

- **Acessibilidade:** Em razão das obras de reforma e adequação em andamento, os elementos relacionados à acessibilidade encontram-se em fase de implantação e/ou adaptação, não sendo possível atestar, nesta etapa, a conformidade do imóvel com as normas técnicas de acessibilidade vigentes.

#### 4. MEMÓRIA DE CÁLCULO

---

Área Construída: **346,93 m²**

Área do Terreno: **1.145,76 m²**

(NBR 12.721:2006 – CUB 2006) – Maio/2026 – R-1 Padrão Normal: **R\$ 1.998,55**

BDI: **25%**

IVAR anual (acumulado de 12 meses): **4,78%**

IVAR mensal:  $(1,0478)^{(1/12)} - 1 = \mathbf{0,3898\%}$

---

Valor da Edificação

O valor da edificação foi obtido mediante multiplicação da área construída pelo Custo Unitário Básico (CUB), conforme a NBR 12.721:2006.

Valor da Edificação = Área Construída × CUB

Valor da Edificação =  $346,93 \times 1.998,55$

Valor da Edificação = **R\$ 693.357,05**

---

Valor da Fundação

Considerando o percentual de 5,5% referente aos serviços de fundação.

Valor da Fundação = Valor da Edificação × 0,055

Valor da Fundação =  $693.357,05 \times 0,055$

Valor da Fundação = **R\$ 38.134,64**

---

#### Valor da Construção com BDI

O valor da construção acrescido do Benefício e Despesas Indiretas (BDI) foi calculado conforme percentual adotado de 25%.

$$\text{Valor da Construção com BDI} = (\text{Valor da Edificação} + \text{Valor da Fundação}) \times 1,25$$

$$\text{Valor da Construção com BDI} = (693.357,05 + 38.134,64) \times 1,25$$

$$\text{Valor da Construção com BDI} = 731.491,69 \times 1,25$$

$$\text{Valor da Construção com BDI} = \text{R\$ } 914.364,61$$

---

#### Valor do Terreno

O valor do terreno foi determinado com base em pesquisa de mercado local, utilizando média de valores unitários obtidos em imóveis similares situados em região urbana, adotando-se o valor de R\$ 296,50/m².

$$\text{Valor do Terreno} = \text{Área do Terreno} \times \text{Valor Unitário}$$

$$\text{Valor do Terreno} = 1.145,76 \times 296,50$$

$$\text{Valor do Terreno} = \text{R\$ } 339.717,84$$

---

#### Valor Total do Imóvel

O valor total do imóvel corresponde à soma do valor da construção com BDI e do valor do terreno.

$$\text{Valor Total do Imóvel} = \text{Valor da Construção com BDI} + \text{Valor do Terreno}$$

$$\text{Valor Total do Imóvel} = 914.364,61 + 339.717,84$$

$$\text{Valor Total do Imóvel} = \text{R\$ } 1.254.083,65$$

---

#### Valor Máximo Estimado para Locação

O valor estimado de locação foi obtido mediante aplicação do índice IVAR mensal sobre o valor total do imóvel.

$$\text{Valor da Locação} = \text{Valor Total do Imóvel} \times \text{IVAR mensal}$$

$$\text{Valor da Locação} = 1.254.083,65 \times 0,3898\%$$

$$\text{Valor Calculado Estimado para Locação} = \text{R\$ } 4.888,40/\text{mês}$$

## 5. ADEQUAÇÃO DO VALOR LOCATIVO

---

O valor máximo estimado para locação, obtido mediante a metodologia descrita neste laudo, corresponde a **R\$ 4.888,40 (quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos)** mensais, representando o limite técnico estimado para o valor locativo do imóvel, com base no Método do Custo de Reposição, acrescido do valor do terreno e aplicação do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR).

Nos termos da **ABNT NBR 14.653-1:2019 – Avaliação de Bens – Parte 1: Procedimentos Gerais**, o valor apurado em avaliação constitui uma estimativa técnica, obtida a partir dos métodos aplicáveis, devendo ser interpretado como referência para subsidiar a tomada de decisão, não representando valor obrigatório para contratação.

Adicionalmente, em observância aos princípios da **economicidade, eficiência e interesse público**, previstos no **art. 37 da Constituição Federal** e na **Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)**, resultando no valor mensal de **R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)** para a locação do imóvel.

## 6. PARECER TÉCNICO

---

O imóvel objeto desta análise está localizado em área urbana do município de Mamanguape-PB, dispondo de infraestrutura básica, como abastecimento de água, energia elétrica, rede de esgotamento sanitário e acesso por via pública pavimentada.

A edificação possui área construída de aproximadamente 346,93 m<sup>2</sup>, distribuída em ambientes destinados à futura implantação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). O sistema construtivo é convencional, composto por estrutura em concreto armado e alvenaria de vedação, cobertura em telhas cerâmicas, esquadrias em madeira e metálicas, revestimentos cerâmicos e cimentícios, apresentando padrão construtivo compatível com a finalidade proposta.

Durante a vistoria técnica constatou-se que o imóvel encontra-se em processo de reforma e adequação, conforme evidenciado no Relatório Fotográfico constante ao final deste laudo, com intervenções destinadas à adaptação dos ambientes para atendimento das necessidades de funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). Em razão das obras em execução, foram observados serviços de recuperação e melhoria das instalações, coberturas e dos acabamentos, não sendo possível caracterizar de forma definitiva o estado de conservação da edificação até a conclusão das intervenções.

Entre os serviços verificados durante a vistoria destacam-se:

- Recuperação de revestimentos internos e externos;
- Execução de serviços de pintura;
- Adequações nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
- Recuperação e substituição de elementos de acabamento;
- Adequações dos ambientes internos para atendimento às necessidades do serviço de saúde;
- Melhorias nas áreas externas e de circulação.
- Retelhamento geral da cobertura

Com base na vistoria realizada, nas características construtivas do imóvel, na área edificada, na localização, na infraestrutura existente e na metodologia de avaliação adotada neste laudo, conclui-se que o imóvel apresenta potencial para atender às necessidades da Administração Pública após a conclusão das obras de adequação.

Após a apuração do valor da edificação, acréscimo do custo estimado das fundações, aplicação do Benefício e Despesas Indiretas (BDI), inclusão do valor do terreno e utilização do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) como parâmetro para estimativa locativa, obteve-se o valor máximo estimado para locação de R\$ 4.888,40 (quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) mensais.

Considerando que o valor obtido representa um limite máximo estimado, e observando os princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e do interesse público, adota-se como valor locativo recomendado o montante de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais, valor este considerado compatível com as características do imóvel, com sua localização, estado de conservação, finalidade de uso e com a realidade do mercado imobiliário local

## **7. CONCLUSÃO**

---

Com base na vistoria realizada, nas informações levantadas, na metodologia adotada e nos cálculos apresentados neste laudo, conclui-se que o imóvel avaliado apresenta características compatíveis para atender às necessidades da Administração Pública, destinando-se à implantação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), após a conclusão das adequações em andamento.

A avaliação foi elaborada em conformidade com os procedimentos técnicos aplicáveis, utilizando como referência o Método do Custo de Reposição, fundamentado no Custo Unitário Básico (CUB), acrescido do custo estimado das fundações, da aplicação do Benefício e Despesas Indiretas (BDI), da consideração do valor do terreno

e da utilização do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) como parâmetro para estimativa do valor locativo.

Diante dos elementos técnicos apresentados, conclui-se que o valor locativo mensal recomendado para o imóvel é de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), por se mostrar compatível com as características do bem, sua finalidade, localização e com os valores praticados no mercado imobiliário local, atendendo aos princípios da economicidade, razoabilidade e do interesse público.

Por fim, o presente laudo foi elaborado de forma imparcial, com base nas condições verificadas na data da vistoria, destinando-se exclusivamente a subsidiar o processo administrativo de locação do imóvel para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) no município de Mamanguape-PB.

**Valor: R\$ 4.500,00**



BRUNO RODRIGUES XAVIER

Engenheiro Civil – CREA nº - 2118287402

Matrícula Nº: 69984

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**Entidade:** Prefeitura Municipal de Mamanguape - PB

**Objeto:** Registro fotográfico no CAPS (AD)



**Imagem 01 - Vista frontal do CAPS AD.**



**Imagem 02 - Vista lateral esquerda do CAPS AD.**



**Imagem 03 - Vista posterior do CAPS AD.**



**Imagem 04 - Ambiente Interno 01.**

FOTOS DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADE REALIZADAS



**Imagem 05 - Ambiente Interno 02.**



**Imagem 06 - Ambiente Interno 03.**



**Imagem 07 - Ambiente Interno 04.**



**Imagem 08 - Ambiente Interno 05.**



**Imagem 09 - Ambiente Interno 06.**



**Imagem 10 - Ambiente Interno 07.**

FOTOS DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADE REALIZADAS



**Imagem 11 - Ambiente Interno 08**



**Imagem 12 - Ambiente Interno 09.**



**Imagem 13 - Ambiente Interno 10.**



**Imagem 14 - Ambiente Interno 11.**



**Imagem 15 - Ambiente Interno 12.**



**Imagem 16 - Ambiente Interno 13.**

FOTOS DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADE REALIZADAS



**Imagem 17 - Ambiente Interno 14.**



**Imagem 17 - Ambiente Interno 15.**