

ITEM 10.7 ระบบควบคุมการเข้า – ออก

(ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL

เอกสารประกอบการส่งงานมีรายการดังนี้

- รายงานตรวจนับ
- รูปภาพอุปกรณ์

• รายงานตรวจนับ

โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บ บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางทับซ้าง



ผู้ว่าจ้าง (Employer) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง



ผู้รับจ้าง (Contractor)

กิจการร่วมค้า GSET

รายงานตรวจนับ

10.7 ระบบควบคุมการเข้า - ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL

ลำดับ	รายการ	Serial Number	สถานที่ติดตั้ง
1	FINGER PRINT ACCESS CONTROL	S6811803030	อาคารด่านทับช้าง 1 หน้าทางเข้า ชั้น 1
2	FINGER PRINT ACCESS CONTROL	S6811803031	อาคารด่านทับช้าง 1 ชั้น 3
3	FINGER PRINT ACCESS CONTROL	S6811803033	อาคารด่านทับช้าง 1 ชั้น 3
4	FINGER PRINT ACCESS CONTROL	S6811803034	อาคารด่านทับช้าง 1 หน้าห้องทำเงิน ชั้น 1
5	FINGER PRINT ACCESS CONTROL	S6811803035	อาคารด่านทับซ้าง 1 หน้าห้องบัตร ชั้น 1

รวมจำนวน FINGER PRINT ACCESS CONTROL ทั้งหมดมี 5 ชุด

ผู้ตรวจสอบ

	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
หน่วยงาน	กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง	ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้า GSET)
ลายมือชื่อ ชื่อ (ตัวบรรจง) วันที่	(นายกิตติศักดิ์ คงมี)	(นายชานนท์ นฤมล)

•รูปภาพติดตั้ง

FINGER PRINT ACCESS CONTROL



10.7 ระบบควบคุมการเข้า - ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด





รูปภาพติดตั้งอุปกรณ์ FINGER PRINT ACCESS CONTROL โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บ บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางทับซ้าง

10.7 ระบบควบคุมการเข้า – ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด





10.7 ระบบควบคุมการเข้า - ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด





10.7 ระบบควบคุมการเข้า - ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด





รูปภาพติดตั้งอุปกรณ์ FINGER PRINT ACCESS CONTROL โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บ บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง

10.7 ระบบควบคุมการเข้า – ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด





รูปภาพติดตั้งอุปกรณ์ FINGER PRINT ACCESS CONTROL โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บ บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง

10.7 ระบบควบคุมการเข้า - ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)
 10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด





10.7 ระบบควบคุมการเข้า - ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด





10.7 ระบบควบคุมการเข้า - ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด





10.7 ระบบควบคุมการเข้า - ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด





รูปภาพติดตั้งอุปกรณ์ FINGER PRINT ACCESS CONTROL โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บ บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง

10.7 ระบบควบคุมการเข้า - ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)
 10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด





รูปภาพติดตั้งอุปกรณ์ FINGER PRINT ACCESS CONTROL โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บ บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง

10.7 ระบบควบคุมการเข้า - ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด





10.7 ระบบควบคุมการเข้า - ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด



สถานที่ติดตั้ง : อาคารด่านทับช้าง 1 หน้าทางเข้าอาคาร ชั้น 1



10.7 ระบบควบคุมการเข้า - ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด



สถานที่ติดตั้ง : อาคารด่านทับช้าง 1 หน้าห้องทำเงิน ชั้น 1



10.7 ระบบควบคุมการเข้า - ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด



สถานที่ติดตั้ง : อาคารด่านทับซ้าง 1 หน้าห้องบัตร ชั้น 1



10.7 ระบบควบคุมการเข้า - ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด



สถานที่ติดตั้ง : อาคารด่านทับช้าง 1 หน้าห้อง Server ชั้น 2



10.7 ระบบควบคุมการเข้า - ออก (ACCESSED CONTROL SYSTEM)

10.7.1 FINGER PRINT ACCESS CONTROL จำนวน 5 ชุด



สถานที่ติดตั้ง : อาคารด่านทับช้าง 1 หน้าห้องควบคุม ชั้น 3