


CONSTRUCTION NUMBER	5143122	PROCESSING INSPECTION RECORD 加工検査記録 内槽胴板_曲率検査	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD PLANT QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT APPROVAL			PRODUCT CERTIFICATE DIV 3 EXAMINATION	CREATE
ORDERER	エネルギーディビジョン レシプロエンジン技術部 燃料供給システム課 殿						
CONSTRUCTION NAME	内航油槽船用MHFS液化水素燃料タンク製作						

曲率検査位置図

CURVATURE INSPECTION POSITION MAP

DRAWING NUMBER : CV14DB11



部材番号 PART NUMBER	CURVATURE R1150 曲率 R1150 ±3/1.5M												検査日 INSPECTION DATE	確認者 CONFIRMER
	LU				LC				LB					
	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④		
DB11-3A	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+0.5	+0.5	+1	+1	+1	+1	4/2	馬場
DB11-3B	+0.5	+1	+0.5	+1	+1	+1	+0.5	+1	+1	+1	+1	+1.5	4/2	"
DB11-3C	+1.5	+1	+1.5	+1	+1.5	+1	+1.5	+1	+1	+1	+1.5	+1.5	4/1	"