三門診CO2滅火系統(月)檢查

單位 項號	消防 檢查項目	机宁丰港	檢查方法	檢查日期		2024年02月	
		判定基準	恢	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1		控制盤	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 13:54:53	
		氣體壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 13:54:53	
		配管	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 13:54:54	
	第三門診油槽	探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 13:54:55	
	專用室B1F	電磁閥	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 13:54:56	
	CO2滅火系統-	警示警鈴	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 13:54:57	
	C-B122	手動啟動緊急停止	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 13:54:57	
		啟動鋼瓶	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 13:54:58	
		電池電壓-電池測試值	目視	25.8	吳金龍	2024-02-16 13:55:26	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	112-08	吳金龍	2024-02-16 13:55:44	
2	第三門診油槽 專用室B1F CO2滅火系統- C-B122- 01(68.8L)	設備狀況	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 13:55:56	
3	第三門診油槽 專用室B1F CO2滅火系統- C-B122- 02(69.0L)	設備狀況	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 13:55:57	
4	第三門診油槽 專用室B1F CO2滅火系統- C-B122- 03(68.3L)	設備狀況	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 13:55:58	
5	第三門診油槽 專用室B1F CO2滅火系統- C-B122- 04(68.3L)	設備狀況	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 13:55:58	
6	第三門診油槽 專用室B1F CO2滅火系統- C-B122- 05(68.1L)	設備狀況	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 13:55:59	
7	第三門診油槽 專用室B1F CO2滅火系統- C-B122- 06(68.3L)	設備狀況	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 13:56:02	

承辦工程司:倪銘仁 2024/02/27 15:55:54