## 地下連通道避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期 2024 年 02 月			
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 避難方向燈-D- B1-01	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:07:47	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:07:48	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:07:49	
2	地下連通道 B1F 避難方向燈-D- B1-03	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:12:59	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:12:59	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:13:00	
3	地下連通道 B1F 避難方向燈-D- B1-02	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:14:24	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:14:25	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:14:26	
4	B1F	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:14:27	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:14:28	
	避難方向燈-D- B1-04	蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:14:29	
5	B1F 避難方向燈-D-	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:14:29	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:14:30	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:14:31	
備註:						·	

改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2024/02/16 12:22:10

2024/02/16 20:03:02

2024/02/21 09:49:16