

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023年12月01日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電、門窗、氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:21:13	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:21:14	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:21:15	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:21:16	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:21:16	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:21:17	
		消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:21:19	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮      承商駐院主任：謝濟隆      承辦工程司：徐誌輝  
 2023/12/01 19:03:12      2023/12/01 19:04:12      2023/12/04 16:36:15

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電、門窗、氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:42:03	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:42:05	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:42:06	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:42:10	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:42:11	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:42:12	
		消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:42:13	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮      承商駐院主任：謝濱隆      承辦工程司：徐誌輝  
 2023/12/02 17:15:11      2023/12/02 17:16:22      2023/12/04 16:37:56

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023年12月03日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電、門窗、氣體有無關閉	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 14:37:54	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 14:37:54	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 14:37:55	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 14:37:56	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 14:37:56	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 14:37:57	
		消防器材是否堪用	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 14:37:59	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮      承商駐院主任：謝濱隆      承辦工程司：徐誌輝

2023/12/03 15:45:27 2023/12/03 15:46:32 2023/12/04 16:38:35

## 中正樓20樓安全檢查

[illegible]



備註:

改善措施:

承包商工程師：李中榮  
2023/12/08 19:21:42

承包商駐院主任：謝濱隆  
2023/12/08 19:23:09

承辦工程師：徐誌輝  
2023/12/11 16:19:40

中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 10:19:38	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 10:19:39	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 10:19:40	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 10:19:41	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 10:19:41	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 10:19:42	
		消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 10:19:46	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮  
2023/12/09 15:20:04

承包商駐院主任：謝濱隆  
2023/12/09 15:21:33

承辦工程師：徐誌輝  
2023/12/11 16:20:54

中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2023-12-10 10:25:51	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2023-12-10 10:25:51	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2023-12-10 10:25:52	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2023-12-10 10:25:53	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2023-12-10 10:25:54	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2023-12-10 10:25:54	
		消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2023-12-10 10:25:56	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮  
2023/12/10 12:56:22

承包商駐院主任：謝濱隆  
2023/12/10 16:16:19

承辦工程師：徐誌輝  
2023/12/11 16:27:39

中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:23:05	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:23:06	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:23:06	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:23:07	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:23:08	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:23:09	
		消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 14:23:10	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮  
2023/12/11 18:44:52

承包商駐院主任：謝濱隆  
2023/12/11 18:46:47

承辦工程師：徐誌輝  
2023/12/14 13:38:03

中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電,門窗,氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:12:41	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:12:42	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:12:42	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:12:43	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:12:44	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 11:12:45	



		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:33:32	
		消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:33:34	
備註:							
改善措施:							

承租工程師：李中榮 承租駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2023/12/16 17:33:48 2023/12/16 17:34:58 2023/12/19 15:51:42

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:50:16	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:50:17	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:50:24	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:50:26	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:50:34	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:50:35	
		消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:50:37	
備註:							
改善措施:							

承租工程師：李中榮 承租駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2023/12/17 15:00:30 2023/12/17 15:01:51 2023/12/19 15:52:17

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 14:38:21	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 14:38:22	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 14:38:24	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 14:38:25	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 14:38:26	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 14:38:27	
		消防器材是否堪用	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 14:38:29	
備註:							
改善措施:							

承租工程師：李中榮 承租駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2023/12/18 18:50:39 2023/12/18 18:52:00 2023/12/19 15:55:28

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 14:38:12	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 14:38:12	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 14:38:13	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 14:38:14	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 14:38:15	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 14:38:15	
		消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 14:38:19	
備註:							
改善措施:							

承租工程師：李中榮 承租駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2023/12/19 18:56:51 2023/12/19 18:57:29 2023/12/21 08:32:15

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安	水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2023-12-20 14:56:45	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2023-12-20 14:56:46	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2023-12-20 14:56:46	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2023-12-20 14:56:47	



	全檢查	訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2023-12-20 14:56:48	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2023-12-20 14:56:49	
		消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2023-12-20 14:56:51	
備註:							
改善措施:							

承租工程師：李中榮 承租駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2023/12/20 16:32:04 2023/12/20 16:33:24 2023/12/21 08:33:43

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:19:28	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:19:29	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:19:30	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:19:30	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:19:31	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:19:32	
		消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:19:34	
備註:							
改善措施:							

承租工程師：李中榮 承租駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2023/12/21 16:26:17 2023/12/21 16:40:29 2023/12/22 15:34:07

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:37:14	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:37:15	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:37:16	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:37:17	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:37:18	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:37:20	
		消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:37:21	
備註:							
改善措施:							

承租工程師：李中榮 承租駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2023/12/22 19:04:23 2023/12/22 19:09:13 2023/12/26 14:52:06

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 10:19:41	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 10:19:41	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 10:19:42	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 10:19:43	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 10:19:43	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 10:19:44	
		消防器材是否堪用	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 10:19:54	
備註:							
改善措施:							

承租工程師：李中榮 承租駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝  
2023/12/25 09:13:05 2023/12/25 09:15:59 2023/12/26 14:53:00

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	中正樓20F	水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	董家圻	2023-12-24 15:35:00	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	董家圻	2023-12-24 15:35:01	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	董家圻	2023-12-24 15:35:02	

1	中正樓20樓安全檢查	責任區內有無私用電器	目視	正常	董家圻	2023-12-24 15:35:03	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	董家圻	2023-12-24 15:35:03	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	董家圻	2023-12-24 15:35:04	
		消防器材是否堪用	目視	正常	董家圻	2023-12-24 15:35:05	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮 承包商駐院主任：謝濱隆 承辦工程師：徐誌輝  
2023/12/25 09:13:55 2023/12/25 09:15:01 2023/12/26 14:52:20

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2023-12-25 14:38:11	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2023-12-25 14:38:12	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2023-12-25 14:38:13	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2023-12-25 14:38:14	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2023-12-25 14:38:15	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2023-12-25 14:38:17	
		消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2023-12-25 14:38:19	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮 承包商駐院主任：謝濱隆 承辦工程師：徐誌輝  
2023/12/25 15:46:43 2023/12/25 16:39:02 2023/12/26 14:54:04

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 14:20:33	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 14:20:33	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 14:20:34	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 14:20:35	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 14:20:36	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 14:20:36	
		消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 14:20:38	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮 承包商駐院主任：謝濱隆 承辦工程師：徐誌輝  
2023/12/26 16:21:31 2023/12/26 16:23:04 2023/12/27 17:45:48

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:58:34	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:58:35	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:58:35	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:58:36	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:58:37	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:58:38	
		消防器材是否堪用	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:58:39	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮 承包商駐院主任：謝濱隆 承辦工程師：徐誌輝  
2023/12/27 16:49:15 2023/12/27 16:50:50 2023/12/27 17:46:19

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 14:39:55	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 14:39:56	

1	中正樓20F	責任區內有無危安狀況	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 14:39:57	
	中正樓20樓安全檢查	責任區內有無私用電器	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 14:39:59	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 14:40:00	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 14:40:01	
		消防器材是否堪用	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 14:40:03	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮  
2023/12/28 19:01:50

承商駐院主任：謝濱隆  
2023/12/28 19:04:02

承辦工程司：徐誌輝  
2023/12/29 08:15:36

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 14:30:49	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 14:30:49	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 14:30:50	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 14:30:51	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 14:30:51	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 14:30:52	
		消防器材是否堪用	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 14:30:55	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮  
2023/12/29 15:59:20

承商駐院主任：謝濱隆  
2023/12/29 19:55:12

承辦工程司：徐誌輝  
2024/01/02 11:47:17

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	廖學智	2023-12-30 14:30:45	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	廖學智	2023-12-30 14:30:46	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	廖學智	2023-12-30 14:30:47	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	廖學智	2023-12-30 14:30:47	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	廖學智	2023-12-30 14:30:48	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	廖學智	2023-12-30 14:30:49	
		消防器材是否堪用	目視	正常	廖學智	2023-12-30 14:30:50	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮  
2023/12/30 17:29:00

承商駐院主任：謝濱隆  
2023/12/30 17:32:21

承辦工程司：徐誌輝  
2024/01/02 11:49:13

## 中正樓20樓安全檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓20F 中正樓20樓安全檢查	水電.門窗.氣體有無關閉	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 15:44:06	
		辦公及工作處所有無閒雜人員徘徊或推銷物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 15:44:06	
		責任區內有無危安狀況	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 15:44:07	
		責任區內有無私用電器	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 15:44:08	
		訪客有無留置可疑物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 15:44:09	
		責任區內及安全門有無堆置廢棄物品	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 15:44:09	
		消防器材是否堪用	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 15:44:11	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮  
2023/12/31 16:50:35

承商駐院主任：謝濱隆  
2023/12/31 16:52:38

承辦工程司：徐誌輝  
2024/01/02 11:50:16