

動力中心避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心6F 避難方向燈-D-06-03	外型	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:51:30	
		光源	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:51:31	
		蓄電池	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:51:32	
2	動力中心6F 避難方向燈-D-06-01	外型	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:48:01	
		光源	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:48:02	
		蓄電池	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:48:03	
3	動力中心6F 避難方向燈-D-06-02	外型	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:48:04	
		光源	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:48:05	
		蓄電池	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:48:06	
4	動力中心4F 避難方向燈-D-04-01	外型	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:42	
		光源	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:43	
		蓄電池	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:44	
5	動力中心4F 避難方向燈-D-04-02	外型	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:45	
		光源	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:46	
		蓄電池	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:47	
6	動力中心1F 避難方向燈-D-1X-01	外型	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:02:52	
		光源	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:02:53	
		蓄電池	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:02:53	
7	動力中心1F 避難方向燈-D-1X-02	外型	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:02:54	
		光源	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:02:55	
		蓄電池	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:02:56	
8	動力中心1F 避難方向燈-D-1X-03	外型	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:02:57	
		光源	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:02:58	
		蓄電池	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:02:58	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/20 12:22:00

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/20 20:10:12

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:37:31