

精神樓避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	精神樓4F	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:03:20	
	避難方向燈-D-04-01	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:03:20	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:03:21	
2	精神樓4F	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:47:22	
	避難方向燈-D-04-02	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:47:22	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:47:23	
3	精神樓4F	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:47:24	
	避難方向燈-D-04-03	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:47:25	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:47:25	
4	精神樓3F	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:07:35	
	避難方向燈-D-03-01	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:07:35	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:07:36	
5	精神樓3F	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:08:35	
	避難方向燈-D-03-02	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:08:36	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:08:37	
6	精神樓3F	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:49:15	
	避難方向燈-D-03-03	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:49:16	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:49:16	
7	精神樓3F	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:49:17	
	避難方向燈-D-03-04	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:49:18	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:49:19	
8	精神樓2F	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:14:26	
	避難方向燈-D-02-03	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:14:27	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:14:28	
9	精神樓2F	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:16:35	
	避難方向燈-D-02-01	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:16:36	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:16:36	
10	精神樓2F	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:25:22	
	避難方向燈-D-02-02	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:25:23	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:25:24	
11	精神樓1F	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:36:04	
	避難方向燈-D-01-01	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:36:05	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:36:06	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/26 12:24:37

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/26 15:29:29

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 09:28:32