臨床訓練中心避難方向燈檢查(月)

單位	消防 檢查項目	判定基準	松木十汁	檢查日期 2024 年 02 月			
項號			檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	臨床訓練中心	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:50:31	
1	1F	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:50:41	
	避難方向燈-D- 01-01	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:50:46	
	臨床訓練中心	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:08:17	
2		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:08:21	
_	避難方向燈-D- 02-01	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:08:24	
	臨床訓練中心	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:08:28	
3		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:08:30	
	避難方向燈-D- 02-02	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:08:32	
	臨床訓練中心	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:08:36	
4	2F	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:08:39	
·	避難方向燈-D- 02-03	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:08:41	
	臨床訓練中心	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:08:50	
5	2F	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:08:52	
	避難方向燈-D- 02-04	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:08:55	
	臨床訓練中心	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:26:55	
6	3F	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:26:57	
	避難方向燈-D- 03-01	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:26:58	
	臨床訓練中心	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:27:01	
7		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:27:03	
	避難方向燈-D- 03-02	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:27:04	
	臨床訓練中心	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:27:08	
8		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:27:10	
	避難方向燈-D- 03-03	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:27:11	

2024/02/29 12:34:32

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2024/02/29 14:29:17 2024/03/01 07:46:37