

手術室大樓消防泵浦檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	手術室大樓1F 消防泵-FP-1	控制盤	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:33:33	
		泵浦	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:35:28	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:36:58	
		表類	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:38:18	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:39:34	
		電壓、電流	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:41:14	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	150	陳佳建	2024-02-17 14:42:31	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	陳佳建	2024-02-17 14:43:51	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	陳佳建	2024-02-17 14:45:12	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:46:46	
2	手術室大樓1F 撒水泵-SP-1	控制盤	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:48:45	
		泵浦	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:50:17	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:51:33	
		表類	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:52:56	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:54:51	
		電壓、電流	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 14:56:04	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	陳佳建	2024-02-17 14:57:16	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	陳佳建	2024-02-17 14:58:56	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	陳佳建	2024-02-17 15:00:07	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:01:28	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:43:32

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:10:45

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:55:33