

三門診避難器具(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第三門診3F 救助袋-S-03-01	本體	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:28:08	
		固定架	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:28:09	
		固定部	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:28:13	
		避難器具燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:28:14	
2	第三門診4F 救助袋-S-04-01	本體	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:48:18	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:48:19	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:48:19	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:48:21	
3	第三門診5F 救助袋-S-05-01	本體	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:43:24	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:43:25	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:43:25	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:43:27	
4	第三門診6F 救助袋-S-06-01	本體	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:34:32	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:34:33	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:34:33	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:34:35	
5	第三門診7F 救助袋-S-07-01	本體	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:29:29	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:29:30	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:29:31	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:29:32	
6	第三門診8F 自走式避難梯-AE2	支固架	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:18:40	
		剎車鋼索	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:18:41	
		傳動鍊條	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:18:41	
		軌道	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:18:42	
		踏板	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:18:43	
		緊急停止	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:18:44	
		踏板迴轉	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:18:44	
		進出口安全門（火警連動開啟）	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:18:45	
7	第三門診8F 救助袋-S-08-01	本體	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:03	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:04	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:05	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:06	
8	第三門診8F 救助袋-S-08-02	本體	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:17	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:18	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:19	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:20	
9	第三門診8F 救助袋-S-08-03	本體	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:31	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:32	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:33	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:34	
10	第三門診8F 救助袋-S-08-04	本體	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:46	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:47	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:47	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:22:49	
11	第三門診9F 救助袋-S-09-01	本體	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:09:27	
		固定架	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:09:29	
		固定部	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:09:29	
		避難器具燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-19 15:09:31	
12	第三門診9F 救助袋-S-09-02	本體	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:16:14	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:16:15	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:16:15	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:16:17	
13	第三門診B1F 避難梯-S-B1-01	本體	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:00:17	
		固定架	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:00:18	
		固定部	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:00:19	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-16 14:00:21	
		支固架	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:08:29	

14	第三門診R1F 自走式避難梯- AE1	剎車鋼索	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:08:29	
		傳動鍊條	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:08:30	
		軌道	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:08:31	
		踏板	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:08:31	
		緊急停止	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:08:32	
		踏板迴轉	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:08:32	
		玻璃磁力拉門（火警連動開啟）	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:08:34	
		避難器具燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-06 14:08:35	
備註：							
改善措施：							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/27 12:45:18

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/27 15:11:46

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/27 15:56:12