

思源樓樓層指示燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓10F 樓層指示燈- LT-10-01	外型	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:04:55	
		光源	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:04:56	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:04:57	
2	思源樓11F 樓層指示燈- LT-11-01	外型	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:58:27	
		光源	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:58:28	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:58:29	
3	思源樓1F 樓層指示燈- LT-01-01	外型	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:48:50	
		光源	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:48:51	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:48:52	
4	思源樓2F 樓層指示燈- LT-02-01	外型	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:25:49	
		光源	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:25:50	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:25:51	
5	思源樓3F 樓層指示燈- LT-03-01	外型	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:13:40	
		光源	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:13:41	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:13:41	
6	思源樓4F 樓層指示燈- LT-04-01	外型	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:53:44	
		光源	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:53:44	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:53:45	
7	思源樓5F 樓層指示燈- LT-05-01	外型	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:28:09	
		光源	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:28:10	
		蓄電池	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:28:10	
8	思源樓6F 樓層指示燈- LT-06-01	外型	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:36:27	
		光源	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:36:28	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:36:28	
9	思源樓7F 樓層指示燈- LT-07-01	外型	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:08	
		光源	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:09	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:10	
10	思源樓8F 樓層指示燈- LT-08-01	外型	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:15:47	
		光源	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:15:48	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:15:49	
11	思源樓9F 樓層指示燈- LT-09-01	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-21 15:27:46	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-21 15:27:47	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-21 15:27:49	
12	思源樓R1F 樓層指示燈- LT-RF-01	外型	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:57	
		光源	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:58	
		蓄電池	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:58	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/22 12:21:08

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/22 16:05:31

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/23 07:47:10
承辦工程司：蔡勇堃
2024/02/16 16:13:32