

致德樓消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F 消防泵-FP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:40:21	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:40:26	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:40:29	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:40:32	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:40:35	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:40:39	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	張敬德	2024-02-22 10:40:45	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	張敬德	2024-02-22 10:40:52	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	張敬德	2024-02-22 10:40:58	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:41:04	
2	致德樓B1F 撒水泵-SP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:35:38	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:35:44	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:36:04	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:36:07	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:37:15	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:37:17	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	300	張敬德	2024-02-22 10:37:25	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	300	張敬德	2024-02-22 10:37:35	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	300	張敬德	2024-02-22 10:37:41	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:38:01	
3	致德樓B1F 撒水輔助泵-SJP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:38:37	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:38:40	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:38:44	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:38:48	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:38:52	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:38:55	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	張敬德	2024-02-22 10:39:01	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	張敬德	2024-02-22 10:39:05	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	張敬德	2024-02-22 10:39:10	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:39:14	
4	致德樓B1F 消防輔助泵-FJP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:42:17	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:42:19	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:42:21	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:42:24	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:42:27	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:42:30	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	張敬德	2024-02-22 10:42:37	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	張敬德	2024-02-22 10:42:58	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	張敬德	2024-02-22 10:43:05	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-22 10:43:09	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:48:13

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:13:38

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:52:14