

迴旋加速中心避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 1F 避難方向燈-D-01-01	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:46:21	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:46:22	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:46:23	
2	迴旋加速中心 3F 避難方向燈-D-03-01	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:54:16	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:54:17	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:54:17	
3	迴旋加速中心 1F 避難方向燈-D-01-02	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:03:52	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:03:53	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:03:54	
4	迴旋加速中心 2F 避難方向燈-D-02-01	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:00:52	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:00:52	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:00:53	
5	迴旋加速中心 4F 避難方向燈-D-04-01	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:47:51	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:47:52	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:47:53	
6	迴旋加速中心 2F 避難方向燈-D-02-02	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:00:54	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:00:55	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:00:56	
7	迴旋加速中心 3F 避難方向燈-D-03-02	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:54:18	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:54:19	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:54:20	
8	迴旋加速中心 3F 避難方向燈-D-03-03	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:58:15	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:58:15	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:58:16	
9	迴旋加速中心 3F 避難方向燈-D-03-04	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:58:17	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:58:18	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:58:19	
10	迴旋加速中心 B1F 避難方向燈-D-0B1-01	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:15:59	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:16:00	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:16:01	
11	迴旋加速中心 B1F 避難方向燈-D-B1-02	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:07:51	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:07:52	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:07:52	
12	迴旋加速中心 B2F 避難方向燈-D-B2-01	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:13:30	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:13:31	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:13:32	
13	迴旋加速中心 B2F 避難方向燈-D-B2-02	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:11:10	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:11:11	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:11:11	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/20 12:17:40

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/20 20:08:34

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:39:50