

迴旋加速中心出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 1F 出口燈-L-01-01	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:46:56	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:46:57	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:46:58	
2	迴旋加速中心 1F 出口燈-L-01-02	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:46:58	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:46:59	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:47:00	
3	迴旋加速中心 1F 出口燈-L-01-04	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:47:01	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:47:02	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:47:03	
4	迴旋加速中心 1F 出口燈-L-01-06	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:47:03	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:47:04	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:47:05	
5	迴旋加速中心 1F 出口燈-L-01-07	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:47:06	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:47:07	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:47:09	
6	迴旋加速中心 1F 出口燈-L-01-05	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:04:17	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:04:18	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:04:19	
7	迴旋加速中心 2F 出口燈-L-02-01	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:01:04	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:01:04	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:01:05	
8	迴旋加速中心 2F 出口燈-L-02-06	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:02:45	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:02:46	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:02:48	
9	迴旋加速中心 3F 出口燈-L-03-01	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:54:36	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:54:36	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:54:37	
10	迴旋加速中心 3F 出口燈-L-03-02	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:54:38	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:54:39	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:54:40	
11	迴旋加速中心 3F 出口燈-L-03-03	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:58:30	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:58:31	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:58:32	
12	迴旋加速中心 4F 出口燈-L-04-01	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:48:12	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:48:13	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:48:13	
13	迴旋加速中心 4F 出口燈-L-04-02	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:48:14	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:48:15	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 08:48:17	
14	迴旋加速中心 B1F 出口燈-L-B1-01	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:16:37	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:16:38	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:16:39	
15	迴旋加速中心 B1F 出口燈-L-B1-02	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:16:40	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:16:40	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:16:41	
16	迴旋加速中心 B1F	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:08:18	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:08:19	

	出口燈-L-B1-03	蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:08:20	
17	迴旋加速中心 B1F 出口燈-L-B1-04	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:08:21	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:08:21	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:08:23	
18	迴旋加速中心 B2F 出口燈-L-B2-01	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:13:50	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:13:51	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:13:53	
19	迴旋加速中心 B2F 出口燈-L-B2-02	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:11:20	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:11:21	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:11:22	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/20 12:17:37

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/20 20:08:37

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/21 09:39:52