

## 長青樓避難器具(月)検査

單位 項號	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	長青樓2F 救助袋-S-02-01	本體	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:03:48	
		固定架	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:03:49	
		固定部	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:03:51	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:03:54	
2	長青樓B1F 避難梯-S-B1-01	本體	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:44:35	
		固定架	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:44:37	
		固定部	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:44:40	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:44:43	
3	長青樓B1F 避難梯-S-B1-02	本體	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:47:33	
		固定架	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:47:38	
		固定部	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:47:42	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:47:48	
4	長青樓B1F 避難梯-S-B1-03	本體	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:46:49	
		固定架	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:47:09	
		固定部	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:47:12	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:47:18	
5	長青樓B2F 避難梯-S-B2-01	本體	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:11:34	
		固定架	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:11:37	
		固定部	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:11:41	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:11:46	
6	長青樓B2F 避難梯-S-B2-02	本體	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:14:02	
		固定架	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:14:10	
		固定部	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:14:13	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:14:16	
7	長青樓B2F 避難梯-S-B2-03	本體	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:58:27	
		固定架	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:58:29	
		固定部	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:58:32	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:58:35	
8	長青樓B3F 避難梯-S-B3-01	本體	目視	正常	張敬德	2024-02-26 16:02:03	
		固定架	目視	正常	張敬德	2024-02-26 16:04:01	
		固定部	目視	正常	張敬德	2024-02-26 16:05:59	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 16:06:02	
9	長青樓B3F 避難梯-S-B3-02	本體	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:46:14	
		固定架	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:46:17	
		固定部	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:46:18	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:46:22	
10	長青樓B3F 避難梯-S-B3-03	本體	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:30:56	
		固定架	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:30:58	
		固定部	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:31:01	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:31:05	
11	長青樓R1F 自走式避難梯-AE1	支固架	目視	正常	張敬德	2024-02-23 15:54:09	
		剎車鋼索	目視	正常	張敬德	2024-02-23 15:54:11	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 15:54:14	
		踏板迴轉	目視	正常	張敬德	2024-02-23 15:54:17	
		緊急停止	目視	正常	張敬德	2024-02-23 15:54:20	
		踏板	目視	正常	張敬德	2024-02-23 15:54:22	
		軌道	目視	正常	張敬德	2024-02-23 15:54:25	
		傳動鍊條	目視	正常	張敬德	2024-02-23 15:54:32	
12	長青樓6F 自走式避難梯-AE2	支固架	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:55:49	
		剎車鋼索	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:56:10	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:56:11	
		踏板迴轉	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:56:14	
		緊急停止	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:56:15	
		踏板	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:56:16	
		軌道	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:56:18	
		傳動鍊條	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:56:20	
備註: 改善措施:							

