## 二門診避難器具(月)檢查

| 單位 | 消防                        | Mrs   | IA → → > 1. | 檢查日期 2024年02月 |     |                     |    |
|----|---------------------------|-------|-------------|---------------|-----|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                      | 判定基準  | 檢查方法        | 檢查結果          | 檢查員 | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 第二門診2F<br>救助袋-S-02-<br>01 | 本體    | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:34:54 |    |
|    |                           | 固定架   | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:34:55 |    |
|    |                           | 固定部   | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:34:56 |    |
|    |                           | 避難器具燈 | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:34:57 |    |
| 2  | 第二門診3F<br>救助袋-S-03-<br>01 | 本體    | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:31:17 |    |
|    |                           | 固定架   | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:31:18 |    |
|    |                           | 固定部   | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:31:19 |    |
|    |                           | 避難器具燈 | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:31:20 |    |
| 3  | 第二門診5F<br>救助袋-S-05-<br>01 | 本體    | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:28:30 |    |
|    |                           | 固定架   | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:28:31 |    |
|    |                           | 固定部   | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:28:32 |    |
|    |                           | 避難器具燈 | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:28:33 |    |
| 4  | 第二門診6F<br>救助袋-S-06-<br>01 | 本體    | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:24:20 |    |
|    |                           | 固定架   | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:24:21 |    |
|    |                           | 固定部   | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:24:22 |    |
|    |                           | 避難器具燈 | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:24:23 |    |
| 5  | 第二門診7F<br>救助袋-S-07-<br>01 | 本體    | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:21:47 |    |
|    |                           | 固定架   | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:21:48 |    |
|    |                           | 固定部   | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:21:48 |    |
|    |                           | 避難器具燈 | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:21:50 |    |
| 6  | 第二門診8F<br>救助袋-S-08-<br>01 | 本體    | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:13:19 |    |
|    |                           | 固定架   | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:13:20 | _  |
|    |                           | 固定部   | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:13:21 |    |
|    |                           | 避難器具燈 | 目視          | 正常            | 吳金龍 | 2024-02-05 14:13:22 |    |

改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2024/02/27 12:34:17 2024/02/27 13:55:12 2024/02/27 14:40:57