

3號門停車場樓層指示燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	3號門停車場 B1F 樓層指示燈- LT-B1-01	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:09:21	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:09:23	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:09:24	
2	3號門停車場 B1F 樓層指示燈- LT-B1-04	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:09:27	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:09:28	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:09:30	
3	3號門停車場 B1F 樓層指示燈- LT-B1-02	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:18:09	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:18:18	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:18:19	
4	3號門停車場 B1F 樓層指示燈- LT-B1-03	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:18:20	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:18:21	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:18:23	
5	3號門停車場 B2F 樓層指示燈- LT-B2-01	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:18:19	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:18:20	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:18:21	
6	3號門停車場 B2F 樓層指示燈- LT-B2-02	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:04:03	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:04:05	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:04:06	
7	3號門停車場 B3F 樓層指示燈- LT-B3-01	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:53:46	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:53:47	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:53:55	
8	3號門停車場 B3F 樓層指示燈- LT-B3-02	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:59:12	
		光源	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:59:13	
		蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:59:14	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
 2024/02/22 12:17:59

承商駐院主任：謝濱隆
 2024/02/22 16:04:22

承辦工程司：倪銘仁
 2024/02/23 07:49:16