

湖畔門診避難方向燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	湖畔門診2F 樓層指示燈-LT-02-01	外型	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		光源	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		蓄電池	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
2	湖畔門診1F 樓層指示燈-LT-01-01	外型	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		光源	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		蓄電池	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
3	湖畔門診1F 避難方向燈-D-01-01	外型	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:51:36	
		光源	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:51:36	
		蓄電池	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:51:37	
4	湖畔門診3F 樓層指示燈-LT-03-01	外型	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		光源	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		蓄電池	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
5	湖畔門診2F 避難方向燈-D-02-01	外型	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:46:43	
		光源	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:46:43	
		蓄電池	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:46:44	
6	湖畔門診3F 避難方向燈-D-03-01	外型	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:38:36	
		光源	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:38:36	
		蓄電池	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:38:37	
7	湖畔門診3F 避難方向燈-D-03-02	外型	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:38:38	
		光源	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:38:39	
		蓄電池	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:38:39	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/16 12:19:40

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/16 20:01:24

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:49:12