

3號門停車場火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	3號門停車場 1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-104	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:41:14	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:41:16	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:41:18	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 14:41:23	
2	3號門停車場 1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-105	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:07:16	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:07:18	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:07:19	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 15:07:22	
3	3號門停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-87	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:45:24	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:45:25	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:45:27	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 14:45:30	
4	3號門停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-90	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:46:27	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:46:29	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:46:30	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 14:46:33	
5	3號門停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-85	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:46:03	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:46:05	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:46:07	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 14:46:11	
6	3號門停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-88	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:58:43	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:58:44	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:58:46	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 14:58:49	
7	3號門停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-86	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:57:43	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:57:46	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:57:47	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 14:57:51	
8	3號門停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-91	手動報警機	目視	正常	張玪翊	2024-02-09 12:16:18	
		火警標示燈	目視	正常	張玪翊	2024-02-09 12:16:20	
		火警探測器	目視	故障	張玪翊	2024-02-09 12:18:42	
		火警警鈴		正常	張玪翊	2024-02-09 12:18:43	
9	3號門停車場 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-89	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:43:06	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:43:08	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:43:10	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 14:43:13	
10	3號門停車場 B2F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-50	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:25:13	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:25:15	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:25:17	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 15:25:20	
11	3號門停車場 B2F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-48	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:25:54	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:25:55	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:25:58	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 15:26:01	
12	3號門停車場 B2F 火警綜合盤及 火警探測器- M2-49	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:22:03	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:22:05	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:22:06	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 15:22:09	
13	3號門停車場 B2F 火警綜合盤及	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:22:47	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:22:49	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:22:52	

	火警探測器-M2-51	火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 15:22:56	
14	3號門停車場B2F 火警綜合盤及火警探測器-M2-52	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:23:56	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:23:57	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:23:59	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 15:24:02	
15	3號門停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-M2-17	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:30:46	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:30:49	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:30:52	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 15:30:53	
16	3號門停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-M2-15	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:30:02	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:30:05	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:30:08	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 15:30:13	
17	3號門停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-M2-19	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:34:27	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:34:29	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:34:30	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 15:34:33	
18	3號門停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-M2-16	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:32:11	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:32:16	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:32:18	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 15:32:21	
19	3號門停車場B3F 火警綜合盤及火警探測器-M2-18	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:33:19	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:33:20	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:33:22	
		火警警鈴		正常	張敬德	2024-02-19 15:33:26	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/29 12:32:36

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/29 14:27:53

承辦工程司：倪銘仁
2024/03/01 07:50:01

巡檢照片	
	