重粒子樓層指示燈檢查(月)

里心 J 传间H / 应 / C 00 1							
單位 項號	消防 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期 檢查結果	檢查員	2024 年 02 月 檢查時間	
<u> 垻</u> 號	1	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:11:50	1用社
	療中心RF	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:11:53	
	樓層指示燈- LT-RF-01	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:12:06	
2	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:12:18	
	療中心RF	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:12:35	
	樓層指示燈- LT-RF-02	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:12:38	
3	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:11:36	
	療中心4F	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:11:38	
	樓層指示燈- LT-4F-01	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:11:40	
4	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:42:11	
	療中心4F 樓層指示燈-	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:42:12	
	LT-4F-02	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 09:42:14	
5		外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:29:43	
	療中心3F 構屬指示學-	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:29:45	
	樓層指示燈- LT-3F-01	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:29:47	
6	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:29:55	
	療中心3F 樓層指示燈-	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:29:57	
	医肾泪小短- LT-3F-02	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 10:30:00	
7	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:02	
	療中心2F	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:04	
	樓層指示燈- LT-2F-01	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:06	
	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:09	
X	療中心2F 樓層指示燈-	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:11	
	医肾泪小短- LT-2F-02	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:13:12	
9	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:28:36	
	療中心2F 樓層指示燈-	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:28:38	
	LT-2F-03	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 14:28:40	
10	重粒子癌症治		目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:32:57	
	療中心1F 糖尿性子經	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:32:58	
	樓層指示燈- LT-1F-01	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:33:04	
11	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:26:44	
	療中心1F 樓層指示燈-	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:26:46	
	医肾怕小短- LT-1F-02	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 15:26:48	
		外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:55:43	
12	療中心1F 糖尿性子經	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:55:45	
	樓層指示燈- LT-1F-03	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 08:55:47	
13	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:28:54	
	療中心B1F	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:28:58	
	樓層指示燈- LT-B1-01	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:29:01	
14	重粒子癌症治	外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:07	
	療中心B1F	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:08	
	樓層指示燈- LT-B1-02	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:04:10	
15		外型	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:13	
	療中心B1F 樓層指示燈-	光源	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:15	
	LT-B1-03	蓄電池	目視	正常	張敬德	2024-02-17 16:38:25	
備註:			<u></u>				

備註: 改善措施: 承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2024/02/20 12:16:01 2024/02/20 20:08:39 2024/02/21 09:39:17