

思源樓消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓B1F 消防泵-FP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-22 15:43:02	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-22 15:43:03	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 15:43:33	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 15:43:59	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-22 15:44:16	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-22 15:45:04	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	250	張敬德	2024-02-22 15:45:37	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	250	張敬德	2024-02-22 15:45:49	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	250	張敬德	2024-02-22 15:46:46	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-22 15:48:48	
2	思源樓B1F 消防輔助泵-FJP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-22 15:51:52	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-22 15:51:54	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 15:54:18	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 15:54:38	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-22 15:54:49	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-22 15:58:06	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	張敬德	2024-02-22 15:58:14	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	張敬德	2024-02-22 16:01:12	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	張敬德	2024-02-22 16:03:01	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-22 16:04:51	
3	思源樓B1F 撒水輔助泵-SJP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-22 16:10:19	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-22 16:10:56	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 16:11:39	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 16:13:00	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-22 16:14:43	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-22 16:16:59	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	張敬德	2024-02-22 16:17:58	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	張敬德	2024-02-22 16:19:26	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	張敬德	2024-02-22 16:21:03	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-22 16:22:42	
4	思源樓B1F 撒水泵-SP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-22 16:27:47	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-22 16:27:54	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 16:34:01	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-22 16:34:03	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-22 16:34:05	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-22 16:34:07	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	250	張敬德	2024-02-22 16:36:35	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	250	張敬德	2024-02-22 16:38:15	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	250	張敬德	2024-02-22 16:41:20	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-22 16:47:00	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:48:13

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:13:35

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:52:32