

手術室大樓避難方向燈檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	手術室大樓4F 避難方向燈-D-04-01	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:18:00	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:18:01	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:18:01	
2	手術室大樓4F 避難方向燈-D-04-02	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:18:02	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:18:03	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:18:04	
3	手術室大樓4F 避難方向燈-D-04-03	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:21:09	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:21:09	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:21:10	
4	手術室大樓4F 避難方向燈-D-03-06	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:28	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:29	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:29	
5	手術室大樓4F 避難方向燈-D-03-07	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:30	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:31	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:32	
6	手術室大樓4F 避難方向燈-D-03-08	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:32	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:33	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:34	
7	手術室大樓3F 避難方向燈-D-03-01	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:22:12	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:22:13	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:22:14	
8	手術室大樓3F 避難方向燈-D-03-02	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:22:14	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:22:15	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:22:16	
9	手術室大樓3F 避難方向燈-D-03-03	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:18:22	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:18:23	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:18:24	
10	手術室大樓3F 避難方向燈-D-03-04	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:18:24	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:18:25	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:18:26	
11	手術室大樓3F 避難方向燈-D-03-05	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:18:26	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:18:27	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:18:28	
12	手術室大樓3F 避難方向燈-D-03-06	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:03:45	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:03:46	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:03:47	
13	手術室大樓3F 避難方向燈-D-03-07	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:03:47	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:03:48	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:03:49	
14	手術室大樓3F 避難方向燈-D-03-08	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:03:50	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:03:50	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:03:51	
15	手術室大樓2F 避難方向燈-D-02-01	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:27:25	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:27:26	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:27:27	
16	手術室大樓2F 避難方向燈-D-02-02	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:27:27	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:27:28	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:27:29	
17	手術室大樓2F 避難方向燈-D-02-03	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:27:29	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:27:30	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:27:31	
18	手術室大樓2F 避難方向燈-D-02-04	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:15:33	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:15:34	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:15:35	
19	手術室大樓2F 避難方向燈-D-02-05	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:15:36	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:15:36	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:15:37	
	手術室大樓2F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:07:20	

20	避難方向燈-D-02-06	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:07:21	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:07:22	
21	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:13:06	
	避難方向燈-D-01-01	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:13:06	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:13:07	
22	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:13:08	
	避難方向燈-D-01-02	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:13:09	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-17 15:13:09	
23	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:15	
	避難方向燈-D-01-03	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:16	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:16	
24	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:17	
	避難方向燈-E-01-22	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:18	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:19	
25	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:19	
	避難方向燈-E-01-23	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:20	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:21	
26	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:21	
	避難方向燈-E-01-24	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:22	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:23	
27	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:24	
	避難方向燈-E-01-25	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:24	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:25	
28	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:26	
	避難方向燈-E-01-26	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:27	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:27	
29	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:28	
	避難方向燈-E-01-27	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:29	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:29	
30	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:30	
	避難方向燈-E-01-28	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:31	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:32	
31	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:32	
	避難方向燈-E-01-29	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:33	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:34	
32	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:34	
	避難方向燈-E-01-30	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:35	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:36	
33	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:37	
	避難方向燈-E-01-31	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:38	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:38	
34	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:39	
	避難方向燈-E-01-32	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:40	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:41	
35	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:41	
	避難方向燈-E-01-33	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:42	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:43	
36	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:44	
	避難方向燈-E-01-34	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:44	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:45	
37	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:46	
	避難方向燈-E-01-35	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:47	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:48	
38	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:48	
	避難方向燈-E-01-36	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:49	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:50	
39	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:50	
	避難方向燈-E-01-37	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:51	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:52	
40	手術室大樓1F	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:53	
	避難方向燈-E-01-38	光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:54	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:54	

41	手術室大樓1F 避難方向燈-E-01-39	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:55	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:56	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:57	
42	手術室大樓1F 避難方向燈-E-01-40	外型	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:57	
		光源	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:58	
		蓄電池	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:12:59	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/20 12:15:23

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/20 16:24:40

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/21 09:43:07