

TROUVE L'ERREUR • N° 22

Trouve l'erreur sur ce plan.


Longrine de fondation passant sur un poteau. Un seul détail cloche. Réponds en commentaire avant de glisser.

Glisse →



LE PLAN

Tu as trouvé ?



Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.




Un indice ?

Suis une barre du regard, de gauche à droite :
s'arrête-t-elle ?



RÉPONSE

L'acier est interrompu
sur l'appui.



Les barres s'arrêtent de part et d'autre du poteau.




L'appui est le point le plus sollicité

Sur un appui intermédiaire, la longrine est tendue **en partie haute**. Couper l'acier juste là, c'est couper exactement ce qui porte.



LE BON PLAN

Acier **continu** et renfort sur l'appui.



On prolonge les barres et on ajoute un renfort au droit de l'appui.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI