



Año 2018 N° de Expediente 594
N° Expediente: 2018
N° Cliente: 1640822
Fecha: 10-01-2018. Hora:

Cliente: HENRY ANDRÉS
Dirección: P.O. SALVADOR ALONSO OROZ
Entre calles: PHARMACIA NORO-SUR
Comuna: LO ELIZO Código: 28.
Anomalía: MONTAJE DISCONECTADO Código: V
Giro Comercial: AGUAS POTABLES

Propietario ☒ Tiempo Varios días
Arrendatario ☐
Heredado ☐
Allegado ☐

Tipo de Empalme #100120000000

Tipo de Tarifa #7-43

Apreciación: MONTAJE DISCONECTADO EN BLOCK PUNTO EXISTENTE CONSUMOS ELÉCTRICOS EN USO LOS CUALES NO ESTÁN SIENDO REGISTRADOS EN SU TOTALIDAD

Irregularidades demostradas a: MANO ZARONA CHAPSAL

C.I.: 13.995.801-2

Relación: Inmueble EN CARRETERO.

Notificación:	Número	Daño	Fotos	Cant.
Irregularidad			Fachada	
Refacturación	17329		Anomalía	
			Medidor	

Irregularidades y otros datos de investigación:

Se demuestra a cliente que existiendo consumos eléctricos en uso esto no está siendo registrado en su totalidad por encontrarse desconectado desde la salida de completo de tierra a block punto

Cliente desconoce y firma notificación

Técnico de Enel Distribución Chile

Nombre: JUAN NOYAS C.
C.I.: 12.205.410-2
Firma: [Firma]

Resultado:

CNR

VºBº Supervisor terreno:

Firma Autorización ADM:

CIM: 20.04.18 al 07.08.18

Fecha Evento	Clave	Activa	Reactiva	Dda. FP	Dda. FP	Dda. HP	Dda. HP	Consumos a Refacturar			Precio			Montos a Refacturar			Total \$
								Energia	Dda. FP	Dda. HP	Energia	Dda. FP	Dda. HP	Energia	Dda. FP	Dda. HP	
07-08-2018	N	96800	20000	254,4	127,2	198	851,4										
06-07-2018	U	0	0	0	0	0	0										
06-06-2018	*	7746	0	0	0	0	0										
08-05-2018	*	7746	0	0	0	0	0										
20-04-2018	Puser: Se Normalizo Emplame							11545			71,532			825,833			825,833
07-04-2018	*	7746	0	0	0	0	0	26642			71,642			1,908,700			1,908,700
08-03-2018	*	7746	0	0	0	0	0	24866			72,486			1,802,448			1,802,448
08-02-2018	*	7746	0	0	0	0	0	16873			72,325			1,220,376			1,220,376
20-01-2018	*							79,927						5,757,357			5,757,357
09-01-2018	*	7746	0	0	0	0	0										
07-12-2017	*	7746	0	0	0	0	0										
08-11-2017	*	7746	0	0	0	0	0										
07-10-2017	*	7746	0	0	0	0	0										
05-09-2017	*	7746	0	0	0	0	0										
04-08-2017	*	7746	0	0	0	0	0										
05-07-2017	*	7746	0	0	97,7	0	0										
06-06-2017	U	0	0	0	0	0	0										
05-05-2017	U	0	0	0	0	0	0										
05-04-2017	U	0	0	0	0	0	0										
06-03-2017	U	0	0	0	0	0	0										
03-02-2017	*	7746	0	0	97,7	0	0										
06-01-2017	*	7746	0	0	97,7	0	0										
05-12-2016	*	7746	0	0	97,7	0	0										
07-11-2016	*	7746	0	0	97,7	0	0										
05-10-2016	*	7746	0	0	97,7	0	0										
05-09-2016	*	7746	0	0	97,7	0	0										
04-08-2016	T	63000	29000	195,4	204	193,4	193,4										
05-07-2016	U	0	0	0	0	0	0										
06-06-2016	*	2901	0	0	205,8	0	0										
05-05-2016	*	2901	0	0	207,4	0	0										
06-04-2016	*	2901	0	0	207,4	0	0										
04-03-2016	*	2901	0	0	207,7	0	0										
04-02-2016	*	2901	0	0	207,7	0	0										
06-01-2016	*	2901	0	0	207,7	0	0										
04-12-2015	N	1000	200	203	211,2	0	0										
05-11-2015	N	800	0	7,6	211,2	0	0										
06-10-2015	N	800	0	202,4	211,2	0	0										
04-09-2015	N	11000	5000	205	211,2	0	0										
06-08-2015	N	3600	1400	206,6	211,2	0	0										
06-07-2015	N	400	0	97,8	211,9	0	0										
05-06-2015	N	75400	37200	208,2	212,2	0	0										
07-05-2015	N	800	200	177,2	212,2	0	0										
07-04-2015	N	15600	7400	207,2	212,2	0	162,073										
05-03-2015	N	18000	8800	208,4	215,6	0	211,4										
05-02-2015	N	34200	16800	208,2	215,6	0	211,4										
06-01-2015	N	46800	23000	214	215,6	0	211,4										
04-12-2014	N	600	0	1,2	213,8	0	211,4										
06-11-2014	N	600	0	204,6	213,8	0	211,4										
06-10-2014	N	1000	0	204,8	213,8	1	43,08										

Totales Refacturados	
Valor Total KWh	\$ 5.757.357
KWh Total	79.927
Valor Total KW	\$ 0
KW Total	0
TOTAL	\$ 5.757.357

Notificación Anomalía en Empalme Eléctrico

Nº 0017329

Nombre Cliente: AGUAS TENDRIS Fecha: 10-01-2018
Dirección: P.O.B. SALVADOR ALONSO 01508 Comuna: LA FLORIDA
Nº Cliente: 1640822 Nº Inspección: 3497570

Al inspeccionar el empalme eléctrico de la dirección arriba indicada, se ha comprobado una:

☐ Irregularidad

☒ Refacturación

Consumos de energía eléctrica que no han sido medidos, por lo tanto, no fueron facturados, de acuerdo al Artículo 154, 157 y 158 del Reglamento General de Servicios Eléctricos

Anomalía Detectada BAJADA HANBARRA DE COMPUERTO 17000 A BLOCK PIRAO
DESCONECTAD HANBARRA SIN HANBARRA DE COMPUERTO

Esta condición es reconocida por el usuario, quien firma esta Notificación y autoriza a Enel Distribución Chile S.A. a cargar en su cuenta los consumos no registrados, los que fueron calculados de la forma indicada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Daños o Modificaciones en el Empalme consistentes en:

El empalme eléctrico de su domicilio presenta daños o modificaciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 109, 133 y 134. Decreto 327 del Reglamento General de Servicios Eléctricos, Enel Distribución Chile S.A. realizará las reparaciones o cambios según correspondan, cuyos valores asociados serán incluidos en la facturación mensual del Cliente.

Descripción Anomalía	Valor
<u>ANOMALIA BAJADA (HANBARRA) DE COMPUERTO A</u>	
<u>HANBARRA CAMBIO CABLE EMPALME. CAMBIO</u>	
<u>BLOCK PIRAO</u>	<u>\$ 862.135.-</u>


Enel Distribución Chile S.A. como parte de su compromiso con el medio ambiente, efectuará el reciclaje de los medidores cambiados del empalme, transcurridos 60 días de su retiro, asumiendo los costos involucrados en esta acción

[Firma]
Firma usuario o persona responsable

[Firma] Técnico Enel Distribución Chile S.A.

Nombre: ALVARO ZAROLACH Nombre: JUAN ROJAS CONTRAS
R.U.T.: 13.995.601-2 R.U.T.: 12.505.416-2





AUDITORIA DE LA MEDIDA ENERGETICA 2017
Verificación Equipos de Medida Empresa Colina

Páginas 1 de 1
07-08-2017

Empresa:

Identificación del Cliente	ID Envío	TARIFA	Control Entrega
N° Cliente	1640822	Razon Social	
Dirección	3070 S. Alameda 01508	Comuna	Lo Espejo
Nombre Inspector	Juan Ruiz	Fecha Ejecución	01 / 12 / 17
Atendido Por		Ruta	

Estado Empalme

☐ CNR ☒ Anormalidad ☐ Normal ☐ No Inspeccionado ☐ En Observación ☐ No Permite ☐ Retirado

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Perdido	<input checked="" type="checkbox"/> Habitado <input type="checkbox"/> Deshabitado <input type="checkbox"/> Cerrado <input type="checkbox"/> No Ubicado <input type="checkbox"/> Sitio Erial
Causa Viaje Perdido	Actividad Empresa
<input type="checkbox"/> Cerrado <input type="checkbox"/> Suministro Cortado en AT	<input type="checkbox"/> Agrícola <input type="checkbox"/> Comercial
<input type="checkbox"/> Deshabitado <input type="checkbox"/> Medidor Retirado o Desaparecido	<input checked="" type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Residencial
<input type="checkbox"/> Cliente No Permite <input type="checkbox"/> Empalme no Ubicado	<input type="checkbox"/> Otro
<input type="checkbox"/> Dirección no ubicada	

F. ULTIMA LECTURA:	F. LECTURA ANTERIOR:	Ultima Lectura:	CONST MEDIDOR ACTIV
CONSUMO ACTIVO(KWH)	CONSUMO ACTIVO ANT:		DEMANDA LEIDA FRA PU
CONSUMO REAC(KVARH):	CONSUMO REAC ANT :		POTENCIA CONTRATO:

Características Empalme

☒ Aéreo Intemperie ☐ Bajo Techo ☐ Celda Intemperie ☐ Celda Bajo Techo ☐ Subterráneo Intemperie

Medidor	Marca	Glosa Tipo	Prop.	KrTerreno	Cte.Demanda	Kc	Lectura	Año
Activo	491510	SNH	L2015-XC					
Reactivo								

Regist. Dem. Máxima

☒ Indicativo
☐ Acumulativo

☒ Electrónico
☐ Mecánico

DEMANDA MAXIMA

Encontrados			Dejado		
Lectura	Reset	%	Lectura	Reset	%
DP					
DNP					

N° Eq. ☐ Fusible ☐ ICP ☐ RTC ☐ RTP

Regist. Energía Activo

☐ Agujas
☐ Ciclométrico
☐ Electrónico

Condensador

☐ Si ☐ No

Nro.:
Capac.

Sellos

Encontrado			Dejado		
Posicion	N°	Serie	Posicion	N°	Serie

Mediciones Voltaje Block

Volt RB	Volt RN
Volt RA	Volt BN
Volt BA	Volt AN

Mediciones Corriente Block/Primario

Corr R Med	Corr R Block	Corr Prim R
Corr B Med	Corr B Block	Corr Prim B
Corr A Med	Corr A Block	Corr Prim A

Comparacion Constantes de Facturación

N° de Trafo	Base Fact.	Med.Terr.Cte Ip/Osec Block	Placa
Rojo			
Blanco			
Azul			

Potencias Instantaneas Primario

Medida	Display Med.
Activo	
Reactivo	
Pot. Apar	7.35

Potencias Instantaneas Secundario

N° Rev.	Tiempo	Poten. Sec.	Pot. Sec. x Kr	Coseno
---------	--------	-------------	----------------	--------

Activo

Reactivo

Potencia Aparente

Alerta:

Observaciones: Equipo sin tarjeta empalme. Baja de contacto A block primo desconectada. Momento con potencia de emergencia. Normalización de empalme. Contraste con: MAXIMILIANO MARQUEZ

INSP

7

Banda Maulen, Luis Amable, CAM

De: Bravo Gonzalez, Jaime Antonio [jaime.bravo@enel.com]
 Enviado el: jueves, 30 de noviembre de 2017 15:11
 Para: Banda Maulen, Luis Amable, CAM; Araneda Mancilla, Guillermo Osvaldo, CAM
 CC: Chaparro Nikolic, Sebastian Andres; Yutronic Balic, Milenko Alejandro
 Asunto: RE: Clientes Aguas Andinas.

Marca de seguimiento: Seguimiento
 Estado de marca: Marcado

Luis/Guillermo, verificar la condición de los dos clientes adjunto, cursar CNR y emitir las ordenes de normalización si corresponde. Cliente 1180676 con insp. creada en sistema, se genera ID al cliente 164082243069.

Número Cliente	1640822	0	Leer	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.	Búsqueda	Car
Última Actualización: 20/12/2015-23 Meses				EDE	INACTIVO		
Datos del Cliente				Datos del (los) Servicio(s)		Deuda del Cliente	
Identificación	RUT-81808000-5			Servicio Principal	TARIFA AT43 1 N	Deuda por Consumos	
Dirección de Cliente	PDTE. S. ALLENDE 01508			Tipo de Servicio	Suministro Eléctrico	Deuda por Otros	
Comuna	LO ESPEJO			Subestación	CISTERNA	Total deuda	
Teléfonos	0 / 0 / -			Estado Conexión	CON SUMINISTRO	Antigüedad Deuda	
Ruta	07-075-0570-8			Estado Suministro	ACTIVO	Deuda Convenida	
CCOO - SEGM	Sur			Corte después de	Sin Corte	Reembolso Energía	Sin C
Ejecutivo GGCC	Sin Ejecutivo			Tiene Otros Servicios	No	Agrupación	Corp

CONSULTAS		Fecha Evento	Clave	Activa	Adicional	Noche	Reactiva	Oda. FP Leída
Comercial		1	08/11/2017	*	7.746	0	0	0
Financiera		2	07/10/2017	*	7.746	0	0	0
Técnica		3	05/09/2017	*	7.746	0	0	0
Ventas		4	04/08/2017	*	7.746	0	0	0
		5	05/07/2017	*	7.746	0	0	0
		6	06/06/2017	U	0	0	0	0
		7	05/05/2017	U	0	0	0	0
		8	05/04/2017	U	0	0	0	0

Normalizado Mandat.

Fondo:

77777777 P Aguas Andinas. CL

7. 809 901.5
C.



ROL MVL1
Nombre MIGUEL SEGUNDO VILLA
Rol_Funcion OPERADOR_MEDID_CAM
Cen Oper EMPRESA



Control de Orden

Nro Orden	715036	<input type="radio"/> INSP <input checked="" type="radio"/> NORM	CONSULTA DE ESTADO
Nro. Cliente	1640822	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Fecha Creación	15/02/2018	Fecha Entrega	10/03/2018
Motivo Inspección		Estado	FINALIZADA
Dirección	PDTE. S. ALLENDE 01508 LO ESPEJO		
Comuna	LO ESPEJO	Contratista	CAM
Nro. Masivo		Inspección	
Nombre Contacto Coord.	ALVARO ZAMORA C		
Fecha Coordinación		Telefono Coordinación	992756755

Info. Adicional	Actividades	Recepción	Lecturas	Sellos	Empalme	Personas	Propiedad	Pruebas	Adjuntos	Obs.	Pruebas NBT1								
<table border="1"><thead><tr><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Nombre</th><th>Observación</th></tr></thead><tbody><tr><td>FIN</td><td>11/05/2018 08:59:43</td><td>JASM</td><td>ORDEN ATENDIDA AREA 8225 JCR LBM 10012018 NORMALIZAR ALAMBRADO SECUNDARIO CAMBIAR BLOQUE</td></tr></tbody></table> <p>CON FECHA 20/04/2018, SE EJECUTO NORMALIZACION DE EMPALME, MED 5497570, SIN LECTURAS, RTC 10/5, 12 KV, MO 72755, RTC 10-20/5, TAP 10/5, 12 KV, MED 5497570, SIN LECTURAS, RTC 10/5, 12 KV. MO 72755, RTC 10-20/5, TAP 10/5, 12 KV.</p>												Número	Fecha	Nombre	Observación	FIN	11/05/2018 08:59:43	JASM	ORDEN ATENDIDA AREA 8225 JCR LBM 10012018 NORMALIZAR ALAMBRADO SECUNDARIO CAMBIAR BLOQUE
Número	Fecha	Nombre	Observación																
FIN	11/05/2018 08:59:43	JASM	ORDEN ATENDIDA AREA 8225 JCR LBM 10012018 NORMALIZAR ALAMBRADO SECUNDARIO CAMBIAR BLOQUE																

Leer	Cerrar
------	--------

Reporte Facturación

Fecha: 29/08/2018

Número Cliente: 1640822

Nombre: AGUAS ANDINAS S.A.

Identificación: RUT-61808000-5

Servicio Principal: TARIFA AT43 1 N

Direc Reparto: POTE. S. ALLENDE 01508

Tipo de Servicio: Suministro Eléctrico

Comuna: LO ESPEJO

Subestación: CISTERNA

Teléfono: 0 / 0 / -

Estado Conexión: CON SUMINISTRO

Ruta: 07-078-0570-8

Estado Suministro: ACTIVO

Centro Operativo: Sur

Corte después de: 10/09/2018

Ejecutivo GGCC: Sin Ejecutivo

Tiene Otros Servicios: No

Deuda por Consumos: 9273273
Deuda por Otros: 0
Total deuda: 9273273
Antigüedad Deuda: 1
Deuda Convenida: 0
Reembolso Energía: Sin Contrato Renar
Agrupación: Corporativo

Fecha Emisión	Fecha Venc.	Importe	Otros	Intereses	Impuestos	Convenio	Saldo Anterior	Total Documento	Iva Int. Conv.	Refac.	Tránsito
09/08/2018	27/08/2018	16610377	0	0	3155972	0	0	9303498		N	
10/07/2018	26/07/2018	28299	0	0	0	0	0	28299		N	
08/06/2018	23/06/2018	489720	-581577	0	92857	0	0	0		N	
10/05/2018	28/05/2018	489278	-582241	0	92963	0	0	0		N	
10/04/2018	25/04/2018	489977	-583073	0	93096	0	0	0		N	
09/03/2018	26/03/2018	495388	-589512	0	94124	0	0	0		N	
09/02/2018	26/02/2018	494296	-588212	0	93916	0	406	0		N	
10/01/2018	22/01/2018	493022	-586696	0	93674	0	0	0		N	
11/12/2017	22/12/2017	491387	-583201	0	93116	0	0	-1		N	
10/11/2017	23/11/2017	489836	-581355	0	92821	0	0	-1		N	
11/10/2017	26/10/2017	487886	-579034	0	92451	0	0	0		N	
07/09/2017	20/09/2017	496089	-590346	0	94257	0	0	0		N	
07/08/2017	19/08/2017	490064	-583176	0	93112	0	0	0		N	
07/07/2017	20/07/2017	541130	-644183	0	102853	0	0	0		N	
07/06/2017	19/06/2017	23777	-28295	0	4518	0	0	0		N	
08/05/2017	20/05/2017	23714	-28220	0	4506	0	0	0		N	
07/04/2017	20/04/2017	23568	-28046	0	4478	0	0	0		N	

Reporte Consumos

Fecha: 29/08/2018

Número Cliente: 1640822

Nombre: AGUAS ANDINAS S.A.

Identificación: RUT-61808000-5

Servicio Principal: TARIFA AT43 1 N

Direc Reporto: PDE. S. ALLENDE 01508

Tipo de Servicio: Suministro Eléctrico

Comuna: LO ESPEJO

Subestación: CISTERNA

Teléfono: 0 / 0 / -

Estado Conexión: CON SUMINISTRO

Ruta: 07-078-0570-8

Estado Suministro: ACTIVO

Centro Operativo: Sur

Corte después de: 10/09/2018

Ejecutivo GGCC: Sin Ejecutivo

Tiene Otros Servicios: No

Deuda por Consumos: 9273273

Deuda por Otros: 0

Total deuda: 9273273

Antigüedad Deuda: 1

Deuda Convenida: 0

Reembolso Energía: Sin Contrato Renar

Agrupación: Corporativo

Fecha Evento	Clave	Activa	Adicional	Noche	Pasiva	Día, FP Leída.	Día, FP	Día, HP Leída	Día, HP
07/08/2018	N	96800	0	0	20000	254,4	127,2	198	851,4
06/07/2018	U	0	0	0	0	0	0	0	0
06/06/2018	*	7746	0	0	0	0	0	0	0
08/05/2018	*	7746	0	0	0	0	0	0	0
07/04/2018	*	7746	0	0	0	0	0	0	0
08/03/2018	*	7746	0	0	0	0	0	0	0
08/02/2018	*	7746	0	0	0	0	0	0	0
09/01/2018	*	7746	0	0	0	0	0	0	0
07/12/2017	*	7746	0	0	0	0	0	0	0
08/11/2017	*	7746	0	0	0	0	0	0	0
07/10/2017	*	7746	0	0	0	0	0	0	0
05/09/2017	*	7746	0	0	0	0	0	0	0
04/08/2017	*	7746	0	0	0	0	0	0	0
05/07/2017	*	7746	0	0	0	0	97,7	0	0
06/06/2017	U	0	0	0	0	0	0	0	0
05/05/2017	U	0	0	0	0	0	0	0	0
05/04/2017	U	0	0	0	0	0	0	0	0

Información Medidores

	Medidor 1	Medidor 2	Medidor 3	Medidor dejado
Nº Medidor	5497570			
Propiedad	CLT.			
Lectura	-			
Tipo	EMN-20J-XC			
Amperaje	5			
Voltaje	120			
Sello Cub. Medidor				
Sello Tapa Terminal				
Sello Caja Empalme				
Sello Otros				

Carga Conectada

Cant.	Descripción	Potencia en W	Cant.	Descripción	Potencia en W

Ordenes

Orden	Número	Fecha Ejecución	Trabajo solicitado
INSP	4553606		
CAME			
CAME			
NORM	717201		NORMALIZAR BASADA, CHUBIAR CITA * NVA.
NORM	718036		✓ en ejecución 10/4/18
NORM			
NORM			

Observaciones:.....

.....

.....

.....