

SORIANO GALVEZ DAVID JHONNYJR. OXAPAMPA NRO. S/N OTR. VILLA RICA PASCO -
OXAPAMPA - VILLA RICA

TELÉFONO: -

R.U.C. 10805670890**RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRÓNICO****Nro: E001-206****Recibí de** CEBE MOISES HASSINGER CRUZ**Identificado con** SIN DOCUMENTO Número -**Domicilio del Usuario:** -**Forma de Pago:** AL CONTADO**La suma de** DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES**Por concepto de** FABRICACIÓN E INSTALACION DE SOPORTE RETRÁCTIL PARA INODORO DE ACERO
INOXIDABLE 5 UNIDADES**Observación -****Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA****Fecha de emisión** 11 de Noviembre del 2025

Total por Honorarios	:	2,750.00
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	2,750.00 SOLES

 [Descargar en Formato Digital Seguro](#) [Descargar en Formato PDF](#) [Imprimir](#)

e-mail

[Registrar Pagos](#)[Enviar](#)
Lic. Juana Maria Panes Limpe
DNI N° 09763710
Docente encargada
Marco Antonio Azabamba Arzapalo
DNI N° 04013921
Comisión de Mantenimiento
Cinthia Cindy Allica López
DNI N° 45788192
Comisión de Mantenimiento
Roxana Sanchez Torreyon
DNI N° 40053705
Comisión de Mantenimiento
Ingrid Ninahuaaca Caceres
DNI N° 71037452
Comisión de Mantenimiento

SORIANO GALVEZ DAVID JHONNYJR. OXAPAMPA NRO. S/N OTR. VILLA RICA PASCO -
OXAPAMPA - VILLA RICA

TELÉFONO: -

R.U.C. 10805670890**RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRÓNICO****Nro: E001-207****Recibí de CEBE MOISES HASSINGER CRUZ****Identificado con SIN DOCUMENTO Número -****Domicilio del Usuario: -****Forma de Pago: AL CONTADO****La suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO Y 24/100 SOLES****Por concepto de INSTALACION DE GRAS SINTETICO****Observación -****Inclso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA****Fecha de emisión 02 de Diciembre del 2025**

Total por Honorarios	:	4,228.24
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	4,228.24 SOLES

 **Descargar en Formato Digital Seguro** **Descargar en Formato PDF** **Imprimir****e-mail****Enviar****Registrar Pagos**
Lic. Juana María Panéz Limpe
DNI N° 09763710
Docente encargada
Marco Antonio Azabamba Arzapalo
DNI N° 04013921
Comisión de Mantenimiento
Cinthia Cindy Allecca López
DNI N° 45788192
Comisión de Mantenimiento
Roxana Sánchez Torrejón
DNI N° 40053705
Comisión de Mantenimiento
Ingrid Nishuonca Cáceres
DNI N° 71037452
Comisión de Mantenimiento

SORIANO GALVEZ DAVID JHONNYJR. OXAPAMPA NRO. S/N OTR. VILLA RICA PASCO -
OXAPAMPA - VILLA RICA

TELÉFONO: -

R.U.C. 10805670890**RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRÓNICO****Nro: E001-208**

Recibí de CEBE MOISES HASSINGER CRUZ

Identificado con SIN DOCUMENTO Número -

Domicilio del Usuario: -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de DESYERVADO ,RELLENADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN PATIO.

Observación -

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 03 de Diciembre del 2025

Total por Honorarios : 490.00

Retención (8 %) IR : (0.00)

Total Neto Recibido : 490.00 SOLES

 Descargar en Formato Digital Seguro Descargar en Formato PDF Imprimir e-mail

Enviar

Registrar Pagos

Lic. Juana María Panes Limpe
DNI N° 09763710
Docente encargadaMarco Antonio Azabamba Arzapalo
DNI N° 04013921
Comisión de MantenimientoCinthia Cindy Allcca López
DNI N° 45788192
Comisión de MantenimientoRoxana Sánchez Torrejón
DNI N° 40053705
Comisión de MantenimientoIngrid Nino Huancá Cáceres
DNI N° 71037462
Comisión de Mantenimiento

SORIANO DE LA CRUZ DIONISIO

PJ. LEONCIO PRADO NRO. 280 URB. AGUA DE LAS
VIRGENES JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO

TELÉFONO: -

R.U.C. 10199274215**RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRÓNICO****Nro: E001-34**

Recibí de CEBE MOISES HASSINGER CRUZ

Identificado con SIN DOCUMENTO Número -

Domicilio del Usuario: -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Por concepto de FABRICACION INSTALACION Y PINTADO DE BARANDA METALICA DE TUBO
GALVANIZADO 50.35 ML

Observación -

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 03 de Diciembre del 2025

Total por Honorarios	:	13,156.40
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	13,156.40 SOLES

[Descargar en Formato Digital Seguro](#)[Descargar en Formato PDF](#)[Imprimir](#)[e-mail](#)[Registrar Pagos](#)[Enviar](#)

Lic. Juana María Panéz Limpe
DNI N° 09763710
Docente encargada



Marco Antonio Azabamba Arzapalo
DNI N° 04013921
Comisión de Mantenimiento

Cinthia Cindy Allica López
DNI N° 45788192
Comisión de Mantenimiento

Roxana Sanchez Torrejon
DNI N° 40693705
Comisión de Mantenimiento

Ingrid Nishuenna Caceres
DNI N° 71037452
Comisión de Mantenimiento

PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [MOISES HASSINGER CRUZ]
PERIODO : 2025-2 INCLUSIVOS
CÓDIGO LOCAL : 409739
UBICACIÓN : LEANDRO ANDALUZ S/N
DISTRITO : VILLA RICA
ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO
TIPO DE FICHA : ACONDICIONAMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO : JUMAPALI8@GMAIL.COM
TELÉFONO : 963619654
CENTRO POBLADO : VILLA RICA
PROVINCIA : OXAPAMPA
DEPARTAMENTO : PASCO

MONTO ASIGNADO:
S/. 48,250.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	AMBIENTE					UNIDAD DE MEDIDA				
	INGRESO A LA IE	CIRCULACIÓN EXT.	CIRCULACIÓN INT.	SERVICIOS HIGIÉNICOS	ÁREA RECREACIÓN	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
PISOS										
Superficies blandas para espacios de seguridad en áreas de recreación. (Se consideran materiales como caucho, goma, espuma polietileno y/o material similar para amortiguamiento en caso de caídas).					X				X	



PASAMANOS Y BARANDAS										
Barandas y/o pasamanos en parapetos, rampas, escaleras y/o circulaciones. Para las zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda que los pasamanos sean de madera.		X						X		

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		AMBIENTE					UNIDAD DE MEDIDA				
		INGRESO A LA IE	CIRCULACION EXT.	CIRCULACION INT.	SERVICIOS HIGIÉNICOS	ÁREA RECREACIÓN	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante					ETAPA: Durante				
											
La foto muestra el estado de pasamanos y barandas antes de realizar los trabajos de instalación en espacios exteriores	La foto muestra el estado de pasamanos y barandas antes de realizar los trabajos de instalación en espacios exteriores	La foto muestra el proceso de los trabajos realizados de la instalación de pasamanos y barandas en espacios exteriores					La foto muestra el proceso de los trabajos realizados de la instalación de pasamanos y barandas en espacios exteriores				
ETAPA: Después	ETAPA: Después										
											
La foto muestra eos trabajos realizados de la instalación de pasamanos y barandas en espacios exteriores ya culminados	La foto muestra eos trabajos realizados de la instalación de pasamanos y barandas en espacios exteriores ya culminados										

INSTALACIONES SANITARIAS (SSH)											
Aparatos sanitarios (inodoros, urinarios, lavatorios) y/o grifería. Incluye elementos que garanticen su operatividad.						X		X			

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		AMBIENTE					UNIDAD DE MEDIDA				
		INGRESO A LA IE	CIRCULACION EXT.	CIRCULACION INT.	SERVICIOS HIGIÉNICOS	ÁREA RECREACIÓN	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después									
											
La foto muestra el estado de las instalaciones sanitarias antes de intalar los soportes de inodoros	La foto muestra el proceso de los trabajos realizados de la instalación del soporte para inodoros en los servicios higiénicos	La foto muestra los trabajos realizados de la instalación del soporte para inodoros en los servicios higiénicos ya culminados									

EQUIPAMIENTO											
Equipamiento fijo para actividades recreativas (físicas y/o sensoriales) para niños(as) y estudiantes con NEE asociadas a discapacidad. Los elementos deben ser duraderos, estables y estar fijados en el área de recreación.							X	X			

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
			
La foto muestra la adquisición del equipamiento antes de ser trasladados a la institución educativa	La foto muestra el proceso de la adquisición del equipamiento descargado en la institución educativa	La foto muestra el proceso de la adquisición del equipamiento durante el armado de los juegos	La foto muestra la adquisición del equipamiento ya armado los juegos en el patio respectivo completo

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	AMBIENTE					UNIDAD DE MEDIDA				
	INGRESO A LA IE	CIRCULACION EXT.	CIRCULACION INT.	SERVICIOS HIGIÉNICOS	ÁREA RECREACIÓN	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO

VEGETACIÓN (EN ÁREAS DE RECREACIÓN)

Vegetación natural (pasto natural) en áreas recreativas. Incluye trabajos preliminares como excavación, asentado, eliminación de desmonte, desbroce, retiro de maleza, instalación de material absorbente como arena o grava y colocación de tierra de chacra.

X

X

ETAPA: Antes



La foto muestra el estado del área de recreación antes de la colocación de arena o grava

ETAPA: Durante



La foto muestra el proceso de los trabajos realizados de la colocación de arena o grava en el área de recreación

ETAPA: Después



La foto muestra los trabajos realizados de la colocación de arena o grava en el área de recreación ya culminados

TRANSPORTE

Servicio de transporte terrestre para las acciones de acondicionamiento de infraestructura.

X

X

ETAPA: Antes



La foto muestra los materiales adquiridos para ser trasladados en la agencia

ETAPA: Durante



La foto muestra el traslado de los materiales de la agencia a la institución educativa

ETAPA: Después



Se muestra los materiales adquiridos en la institución educativa al momento de su llegada

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	AMBIENTE					UNIDAD DE MEDIDA				
	INGRESO A LA IE	CIRCULACION EXT.	CIRCULACION INT.	SERVICIOS HIGIÉNICOS	ÁREA RECREACIÓN	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO

Responsable de acondicionamiento
JUANA MARIA PANEZ LIMPE
DNI: 09763710



Integrante de la comisión responsable
MARCO ANTONIO AZABAMBA ARZAPALO
DNI: 04013921

Integrante de la comisión responsable
CINTHIA CINDY ALLCCA LOPEZ
DNI: 45788192

Integrante de la comisión responsable
ROXANA SANCHEZ TORREJON
DNI 40053705
REGISTRADO POR:

Integrante de la comisión responsable
IGORIO NINAHUANCA CACERES
DNI 71037452

DNI:	09763710	NOMBRES Y APELLIDOS:	JUANA MARIA PANEZ LIMPE	Resp. Local
------	----------	----------------------	-------------------------	-------------

ANEXO N° 4

ACTA DE CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOCAL EDUCATIVO 2025

En la Ciudad de Villa Rica, a los 05 días del mes de diciembre del año 2025 a las 09:00 horas se reúnen de manera presencial en los ambientes del CEBE "MOISÉS HASSINGER CRUZ" del distrito de Villa Rica provincia de Oxapampa, y región Pasco, los miembros de la Comisión y CONEI, conformado por:

N°	N° DNI	Apellidos y Nombres	Cargo
1	09763710	PANEZ LIMPE, Juana María	Docente Responsable
2	04013921	AZABAMBA ARZAPALO, Marco Antonio	Comisión Mantenimiento
3	45788192	ALLCCA LOPEZ, Cinthia Cindy	Comisión Mantenimiento
4	40350705	SANCHEZ TORREJON, Roxana	Comisión Mantenimiento
5	71037452	NINAHUANCA CACERES, Ingrid	Comisión Mantenimiento

(*) Se deben ingresar los nombres de todos los integrantes de la comisión y CONEI

- Actividades realizadas en el CEBE "MOISÉS HASSINGER CRUZ"
Pisos: Instalación de gras sintético de 155 metros cuadrados en el patio de juego, todo concluido conforme
Barandas y pasamanos: Instalación de 50.25 metros lineales de barandas y pasamanos alrededor de los espacios de circulación exterior, culminado conforme
Instalaciones Sanitarias. Instalación de soportes para los inodoros de 5 servicios higiénicos. Todo culminado conforme.
Equipamiento. Adquisición e instalación de 5 kits de juegos y 12 kits de pisos de goma Eva. Culminado y conforme.
Vegetación: Mantenimiento de espacios naturales de 25 metros cuadrados con grava. Culminado y conforme.
Transporte. Traslado de diversos materiales para los trabajos realizados en las diversas acciones programadas. Culminado y conforme.
- Sugerencias (de corresponder) **
Ninguna
- Observaciones (de corresponder)
Todos los trabajos se realizaron de acuerdo a la ficha de acciones de mantenimiento

En señal de conformidad suscriben el presente acta.


 Lic. Juana María Panez Limpe
 DNI N° 09763710
 Docente encargada


 Marco Antonio Azabamba Arzapalo
 DNI N° 04013921
 Comisión de Mantenimiento


 Cinthia Cindy Allcca López
 DNI N° 45788192
 Comisión de Mantenimiento


 Roxana Sanchez Torrejon
 DNI N° 40053705
 Comisión de Mantenimiento


 Ingrid Ninahuanca Caceres
 DNI N° 71037452
 Comisión de Mantenimiento