# Teknisyen Son/Aktif İşlem Durum Raporu

## Çağatay Önal

İş Emri	Tarih: 13.06.2017 10:25:00	İşlem	İşçilik		
No : 130620174 Plaka : 06KLJ05 Şase : NMAR070298	T004750	DEBRÎYAJ KONTROL	G: 12.10.2017 11:38 Yardım  Ç: 28.03.2018 09:37  Planlanan Çalışılan Fark 00:42 3791:44 -3791:02  Debriyaj sistemi,Havasını al,		

#### Mustafa Durmuş

	İş Emri	Tarih :	05.01.2018 08:11:00	İşlem		İşçilik	
No Plaka Şase	: 54016 : 63AS : WAGI		AS MERSİN SEYHAT TURİZM PETROL ÜRN.NAK.LOJ.SAN.VE	No lu aksiyon, Mantras'taki 1. Seçenek (OTOBÜS+KAMYON)	G: 05.01.2018 Ç: 05.01.2018 Planlanan 00:18		İş Başı İş Sonu Fark 00:14
No	lu aksiyon, Ma	nntras'taki 1. Seçenek (O	TOBÜS+KAMYON)			nager (PTM) k FS prog.bakım	kumanda cİhazı,MAN- n konfig.,

## Tolga Aplay

İş Emri		Tarih :	13.07.2017 11:19:00	İşlem	İşçilik		
No Plaka Şase	: 13072017307 : 06BT6876 : WMA56SZZ19		KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	HAVA KAÇLARI VAR KONTROL	G: 10.10.2017 G: 10.10.2017 Planlanan 00:54		İş Başı İş Sonu Fark 00:37
ÖN DİNGİL BURÇLARI SARMIŞHAVA KAÇAĞI VAREKRANDA ARIZA İKAZI VAR				Reduksiyon ventili/tutma v		a ventili,Yenileme,	

### Kayra Karaduman

	İş Emri	Tarih :	28.07.2017 12:26:00	İşlem		İşçilik	
No Plaka	: 28072017476 : 06ET1848	5	ETİMESGUT BELEDİYE BASKANLIĞI		G: 10.10.2017 Ç: 28.03.2018	09:37	İş Başı
Şase	: WMAH28ZZ4	6M450834	DAŞKANLIĞI	HAVA DOLDURMUYOR KONTROL	Planlanan 01:12	Çalışılan 3838:50	-3837:38
HAVA DOLDURMUYOR KONTROL				Hava kompres. sonr. boru spirali/kangalı,Yenıl			

### **Serenay Ural**

İş	Emri	Tarih:	31.07.2017 12:16:00	İşlem		İşçilik	
No : Plaka : Şase :	: 31072017494 : 06AA3840 : WMAN05ZZ5E		EMNİYET GENEL MüDüRLüĞü	ARAÇ EMNİYETİN GARAJINDA CALISMIYOR	G: 10.10.2017 G: 28.03.2018 Planlanan 00:42		İş Başı  Fark  -3838:07
ARAÇ EMNİY	ARAÇ EMNİYETİN GARAJINDA ÇALIŞMIYOR 06 AA 4469 (HAVA KAÇAGI VAR )				259A075		