健檢報告

唯吾 A-14

建案	唯吾	戶別	A-14
地址	—	日期時間	2026-10-25（日）09:30 – 10:00
屋主／聯絡人	wu A14 8888999999	驗屋人員	peter.wu

檢查結果統計

共 17 個檢查點：合格 8 不合格 8 不適用 1

不合格項目（8）

類別	項目	檢查點	說明
窗類	房間窗	密合度	
窗類	房間窗	五金	
窗類	工作陽台門	膠條	
窗類	工作陽台門	五金	
水電類	給水	陽台	
水電類	給水	廚房	
水電類	排水	陽台	
水電類	排水	廚房	


完整檢查結果

類別	項目	檢查點	結果	備註
窗類	陽台窗	膠條	不適用	刮傷
窗類	陽台窗	密合度	合格	
窗類	陽台窗	五金	合格	
窗類	房間窗	膠條	合格	
窗類	房間窗	密合度	不合格	
窗類	房間窗	五金	不合格	
窗類	工作陽台門	膠條	不合格	
窗類	工作陽台門	密合度	合格	
窗類	工作陽台門	五金	不合格	
水電類	給水	浴室	合格	
水電類	給水	陽台	不合格	
水電類	給水	廚房	不合格	
水電類	排水	浴室	合格	


類別	項目	檢查點	結果	備註
水電類	排水	陽台	不合格	
水電類	排水	廚房	不合格	
測試瓦斯	測試點1	A1	合格	
測試瓦斯	測試點1	A2	合格	

照片紀錄

窗類／陽台窗／膠條（不適用）



窗類／房間窗／膠條（合格）



整體照片



屋主確認

以上檢查結果經屋主（或代理人）於現場確認並簽名。



簽名人：wu A14 簽名時間：2026-10-25 05:55

報告確認：peter.wu 2026-10-25 05:55