



Estabilización de Corredor Colon, Panamá

RETO DEL CLIENTE

Nuestro cliente requería una solución efectiva para la una estructura de pavimento sobre suelos blandos con CBR de 0.5%. Con el diseño original no lograron estabilizar la plataforma de trabajo, por ende, se estaba perdiendo tiempo y recursos.

SOLUCIÓN TENSAR

Se utilizó el sistema Spectra de Tensar, para estabilizar la subrasante blanda resultando en los siguientes beneficios:

- Reducción de los espesores de las capas granulares directamente sobre el material blando.
- Reducción de costos totales del 20%, reducción del 6% del tiempo de ejecución, una reducción de la capa granular del 40%.
- Asentamientos totales fueron monitoreados con instrumentación y se logró la estabilización de los mismos en un tiempo menor a lo esperado por los diseñadores.

Corredor Colon

 Colon (Panamá)



Constructora Norberto Odebrecht
Contratista

Instalación: 2012-2013

Sistema: Sistema Spectra con TX160. Más de **500,000 m2** instalados.

Valor: **Estabilización** de suelos blandos y **reducción** del costo y tiempo de construcción



Más
Información:

Tensor

