■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제1호서식]<개정 2018. 12. 4.>

일반건축물대장(갑)

(2쪽 중 제1쪽)

| 고유번호 | | | | 4128510 | 명칭 | | 호수/가구수/세대수 | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-------------|--|--|--|
| | | | | 4120510 | 강촌마을 유치원동 0호/0가구/0서 | | | | | | | | | | |
| 대지위치 경기도 고양시 일산동구 마두동 지번 | | | | | | | | 796 | 도로명주소 경기도 고양시 일산동구 강석로 152 (마두 | | | | | | |
| ※대지면적 | ※대지면적 ㎡ | | | | ※지역 | | 일반주거지역 | ※지구 | 1 | ※구역 | | | | | |
| 건축면적 | 축면적 185.76 ㎡ | | | 용적률 산정용 연면적 359.35 ㎡ | | | | 철근콘크리트조 | 주용도 | <u>-</u> 유치원 | 층수 | 지하 1층/지상 2층 | | | |
| ※건폐율 | ※건폐율 % | | | <u>2</u> 2 | 높이 | | 8.91 m | 지붕 | 경시슬라브 | 부속건축물 | 동 mi | | | | |
| ※조경면적 ㎡ | | | ※공개 공 | 공지·공간 면적 ㎡ | | ※건축선 후퇴면적 | | mi | ※건축 | ÷선후퇴 거리 | | m | | | |
| 건축물 현황 | | | | | | | | | 소유가 현황 | | | | | | |
| 구분 | 충별 | 구조 | | 용도 | | 면적 | ₹(㎡) | 성명(명칭) 주민(법인)등록t (부동산등기용등록 | 버호 (버호) | 주소 | 소유권 지분 | 변동일 변동원인 | | | |
| 주1 | 지1 | <u> </u> | 트조 유치원 | | | 173.52 | 곽노은 | L —/ | 경기도 고양시 일산구 마두동 739 한 | <u>.</u> | 1996.4.24. | | | | |
| 주1 | 1층 | 철근콘크리트조 유치원 | | | 185.76 | | 570823-2**** | | 생유치원 | / | 소유권이전 | | | | |
| 주1 | 2층 | 철근콘크리트 | 조 | 유치원 | | | 173.52 | | | OLET CHILL | | | | | |

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

- 이하여백 -

고양시 일산동구청장



발급일: 2022년 8월 2일

담당자: 전 화:

297mm×210mm[백상지 80g/㎡]









[※] 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

| ■ 건 축물 대장의 기계 | 재 및 관리 등 | 에 관한 규칙 [별지 : | 제1호서식] | | | | | | | | | | | | | (2쪽 중 제2쪽) |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 고유번호 | 4128510500-1-07960000 | | | | | | | | | | 명칭 호수/가구수/세대수 강촌마을 유치원동 0호/0가구/0 | | | | | |
| 대지위치 | 경기! | 도 고양시 일산동 | 지번 | 지번 796 | | | | | 주소 | | 경기도 그 | 일산동구 강석로 152 (마두동) | | | | |
| 구분 | 성명 | 또는 명칭 | 면허(등록)번호 | | <u> </u> | ※주차장 | | | | 승강기 | | | 허가일 | 1990.10.17. | | |
| 건축주 | 선경건설(주),코오롱건설(주) | | 110111-0**** | | ** | 구분 | 옥내 | 옥외 | 인근 | 면제 | 승용 | 용 대 | 비상용대 | | 착공일 | 199010 |
| 설계자 | (주)창우종합건축사사무소, 종합건축가전 | | | | | 1 TE | | | | _ | | ※ 하수처리시설 | | 사용승인일 | 1993.6.29. | |
| - 공사감리자 | (주)진아건축도시종합건축사 사무소,가전 | | | | | 자주식 | 대 mi | 3 대 ㎡ | 대 m [*] | | 형식 | J식 | | | 관련 주소 | |
| 공사시공자 (현장관리인) | 선경건설(주),코오롱건설(주) | | 110 | 0111-0*** | ** | 기계식 | 대 ㎡ | 대 ㎡ | 대 m [*] | 대 | 용량 | · | | 인용 | 지번 | |
| ※제로에너지건 | 선축물 인증 | ※건축물 에너지효율등급 인증 | | | | ※에너지성능지표(※녹색 EPI) 점수 | | | | 년축 인증 ※지능형건축물 인증 | | | | | | |
| 등급 | 5급 | | 등급 | | | 점등급 | | | | 등급 | | | | | | |
| 에너지자립률 | 1차에너지 소요 (또는 에너지절? | | 2량 감률) | kWh/m²(%) | | 에너지소비총량 | | 인증점4 | 인증점수 | | 겯 | · 인증점수 | | 점 | | |
| 유효기간: | . ~ | ~ 유효기간: | | ~ | | | kWh/m 유효기간 | | | 기간: ~ | | 유효기간: | ~ | | 도로명 | |
| 내진설계 적용 여부 | 루 | 내진능력 | | 특수구조 건 | 특수구 | 특수구조 건축물 유형 | | | | | | | | | | |
| 지하수위 G.L m 기초형식 | | | | | | 설계지내력(지내력기초인 경우) | | | | | 구조 | 설계 해석법 | | | | |
| | | | | | | 변동사항 | | | | | | | | | | |
| 변동일 | | 변동 | | 변동일 | | | | 변동내용 및 원인 | | | | | 그 밖의 기재사항 | | | |
| 2001.3.21. 2005.5.16. | | | | | | | | | | | | | | | | |

[※] 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.







