

# 구조 해석 결과 검토 체크리스트

문서번호: A-RnD-CHK-001

작성일: 2026-04-09

적용 기준: 사내 구조 설계 검토  
기준 v2.0

## 1. 판정 기준

| 항목   | 기준값     | 조건       |
|------|---------|----------|
| 최대응력 | 500 MPa | 초과 시 불합격 |
| 안전계수 | 2.0     | 미만 시 불합격 |

⚠ 주의: 두 조건 중 하나라도 해당하면 불합격 처리한다.

## 2. 부품별 검토 결과

| 부품번호  | 최대응력 (MPa) | 응력 기준 | 안전계수 | 안전계수 기준 | 판정  | 비고              |
|-------|------------|-------|------|---------|-----|-----------------|
| A-001 | 312.4      | ✓     | 3.2  | ✓       | 합격  |                 |
| A-002 | 487.1      | ✓     | 2.1  | ✓       | 합격  |                 |
| A-003 | 521.8      | ✗     | 1.9  | ✗       | 불합격 | 응력 초과 + 안전계수 미달 |
| A-004 | 198.3      | ✓     | 4.5  | ✓       | 합격  |                 |
| A-005 | 503.2      | ✗     | 2.3  | ✓       | 불합격 | 응력 초과           |
| A-006 | 445.6      | ✓     | 1.7  | ✗       | 불합격 | 안전계수 미달         |
| A-007 | 610.0      | ✗     | 1.4  | ✗       | 불합격 | 응력 초과 + 안전계수 미달 |
| A-008 | 278.9      | ✓     | 3.8  | ✓       | 합격  |                 |
| A-009 | 499.9      | ✓     | 2.0  | ✓       | 합격  | 경계값 통과          |
| A-010 | 534.7      | ✗     | 1.8  | ✗       | 불합격 | 응력 초과 + 안전계수 미달 |

## 3. 결과 요약

| 구분  | 부품 수 | 해당 부품                             |
|-----|------|-----------------------------------|
| 합격  | 5    | A-001, A-002, A-004, A-008, A-009 |
| 불합격 | 5    | A-003, A-005, A-006, A-007, A-010 |

## 4. 불합격 원인별 분류

| 불합격 사유     | 해당 부품 |
|------------|-------|
| 응력 초과 단독   | A-005 |
| 안전계수 미달 단독 | A-006 |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 응력 초과 + 안전계수 미달 | A-003, A-007, A-010 |
|-----------------|---------------------|

5. 검토 확인

| 항목                   | 확인                       | 서명 |
|----------------------|--------------------------|----|
| 판정 기준 적용 확인          | <input type="checkbox"/> |    |
| 불합격 부품 재설계 의뢰        | <input type="checkbox"/> |    |
| 경계값 부품(A-009) 재검토 여부 | <input type="checkbox"/> |    |

담당자: \_\_\_\_\_ 검토일: \_\_\_\_\_ 승인: \_\_\_\_\_