



PT. PAKOAKUINA

Automotive wheel Rim Manufacturer

..... DEPT

PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT

WORK INSTRUCTION

Revision Number diisi dengan nomor revisi dokumen. Jika dokumen belum pernah di revisi maka dituliskan "0".
Jika dokumen sudah pernah di revisi maka dituliskan sejarah 4 revisi terakhir dengan revisi yang paling terakhir ada di kolom paling kanan.

Confirmed

Revision (Issue) date

Revision Number

Process Owner

Dept. Head

Div. Head

QMS

No Form : QF.01.QMS.02.02

Pemilik Doc :

No Doc

Nama Departemen ditulis sesuai dengan Pemilik Dokumen

Revision Issue Date diisi dengan tanggal direvisinya dokumen

Hal /Total hal:

Total Cycle/ time:

Seconds

Total Belajar WI:

Seconds

Sign Process:

S Main Support

No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time	Operation routs,illustration and others
1						
2	S		Berisi Efek ketika Keypoint yang disebutkan tidak dilaksanakan (Resiko)	Kolom kiri = diisi waktu dalam satuan menit Kolom kanan = diisi waktu dalam satuan detik		Disi ketika Process : 1. mempengaruhi Safety Produk "S" 2. WI merupakan poses utama diisi "Main" 3. WI merupakan proses support diisi "Support"
3	Q_A					
4	Q_F					
5	+					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
Special instruction and others			Historical Revisi dgn sebelumnya:			

WORK INSTRUCTION
PM AIR HALL UNIT

No Form : QF.01.QMS.02.02

Pemilik Doc : MTC Departemen

No Doc	:
--------	---

Hal /Total hal:	____ / ____
-----------------	-------------

Total Cycle time:	
	Menit

Total Belajar WI:

	Menit
--	-------

Sign Process:

Support

Proses Name	PERAWATAN AIR HALL UNIT	Revision (Issue) date		09/12/2019		24/1/2022				Total Belajar Wl:	
		Revision Number		0		1					
Protective Equipments	Helm, Masker, Sepatu boots, Kacamata safety, sarung tangan palm fit, head lamp	Confirmed By	Process Owner	Danu	SIGNED	Amir	SIGNED			_____ Menit	
			Dept. Head	Aan B	SIGNED	Widyo	SIGNED				Sign Process:
			Div. Head	Albert H	SIGNED	Rizki	SIGNED				
Tools Used	kunci pas ring set, kunci l set, palu, kunci ingris		QMS	Lesyorini	SIGNED	Lestiyorini	SIGNED			Support	
Product Name											

No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time		Operation routs,illustration and others	
					'	"		
1	+	MATIKAN MCB MOTOR	PASTIKAN SUDAH TIDAK ADA ARUS LISTRIK	TERSENGAT LISTRIK	5		1. MATIKAN MCB MESIN ↓ 2. KENDORKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR ↓ 3. BUKA PINTU RUANGAN MOTOR ↓ 4. BERSIHKAN IMPELER MOTOR DAN BODY MOTOR ↓ 5. CEK BAUT PENGUNCI MOTOR DAN IMPELER ↓ KONDISI BAUT ← KENCANGKAN ← KENDOR ↓ OK 6. CEK SUARA BEARING MOTOR ↓ BEARING MOTOR ← GANTI BEARING ← KASAR ↓ OK 7. CEK KARET MOUNTING MOTOR ↓ KARET MOUNTING ← GANTI ← RUSAK ↓ OK 8. CEK KABEL MOTOR ↓ KABEL MOTOR ← GANTI ← TERKELUPAS ↓ OK 9. BERSIHKAN KIPAS MOTOR ↓ 10. CEK SELANG ANGIN RUANGAN ↓ SELANG ANGIN RUANGAN ← GANTI ← PECAH ↓ OK 11. BERSIHKAN RUANGAN MOTOR ↓ 12. TUTUP PINTU RUANGAN MOTOR ↓ 13. KENCANGKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR ↓ 14. NAIKKAN MCB MESIN ↓ 15. TRIAL ON ↓ 16. CEK AMPER ↓ SELESAI	
2		KENDORKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR	PASTIKAN BAUT TIDAK ADA YANG RUSAK		5			
3		BUKA PINTU RUANGAN MOTOR	PASTIKAN HANDLE PINTU TIDAK RUSAK		2			
4	Q _F	BERSIHKAN IMPELER MOTOR DAN BODY MOTOR	PASTIKAN IMPELER BERSIH DAN BODY MOTOR BERSIH	UNBALANCE, OVER CURRENT	25			
5	Q _F	CEK BAUT PENGUNCI MOTOR DAN IMPELER	PASTIKAN BAUT TERPASANG KENCANG	UNBALANCE, OVER CURRENT	5			
6	Q _F	PUTAR IMPELER PELAN DAN CEK SUARA BEARING MOTOR	PASTIKAN SUARA BEARING MOTOR HALUS	UNBALANCE, OVER CURRENT	5			
7		CEK KONDISI KARET MOUNTING MOTOR	PASTIKAN KARET MOUNTING MOTOR TIDAK RUSAK		5			
8	+	CEK KONDISI KABEL MOTOR	PASTIKAN KABEL MOTOR TIDAK ADA YANG TERKELUPAS	SHORT CIRCUIT / TERSENGAT LISTRIK	5			
9		BERSIHKAN KIPAS MOTOR	PASTIKAN KIPAS MOTOR BERSIH		15			
10		CEK SELANG ANGIN DI RUANGAN	PASTIKAN TIDAK RUSAK , TIDAK PECAH		5			
11		BERSIHKAN RUANGAN MOTOR	PASTIKAN RUNGAN MOTOR BERSIH		15			
12		TUTUP PINTU RUANGAN MOTOR			2			
13		KENCANGKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR			5			
14		HIDUPKAN MCB MOTOR			5			
15		TRIAL ON			10			
16		CEK AMPER MOTOR	PASTIKAN STANDARD SESUAI CEK SHEET		5			
					119			

Special instruction and others

+ PASTIKAN TIDAK ADA BOCOR ARUS LISTRIK
SETELAH MCB DIMATIKAN

+ PASTIKAN WIRING & KABEL AMAN DARI
0 POTENSI SHORT CIRCUIT

Historical Revisi dgn sebelumnya:

CHECK SHEET KONDISI MESIN POTONG RUMPUT

PERIODE BULAN :

AREA : POTONG RUMPUT
PIC AREA : ARDI
KOORDINATOR AREA : SURYANA

NO	ITEM	STANDART	TANGGAL																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	TANGKI BENSIN	- Bersih dari kotoran dan debu																																
		- Tangki tidak bocor																																
2	STRAP	- Tidak ada serabut																																
		- Tidak ada sobekan																																
		- Strap bersih tidak kotor																																
3	TALI POWER	- Tidak ada serabut																																
4	TUAS POWER ON	- Berfungsi																																
5	TOMBOL POWER OFF	- Berfungsi																																
6	GAGANG PISAU	- Tidak bengkok																																
7	HANDLE GAGANG	- Tidak patah																																
8	PISAU POTONG	- Tidak bengkok																																
		- Tidak patah																																
9	COVER PISAU	- Tidak patah																																
10	MESIN	- Berfungsi																																
Paraf Petugas Kebersihan																																		
PIC Area		ARDI																																
Koordinator Area		SURYANA																																

Keterangan :
- Beri tanda V apabila OK/ sesuai dengan standart
- Beri tanda X apabila terjadi masalah dan laporkan ke koordinator area

CHECK SHEET AREA POTONG RUMPUT

PERIODE BULAN :

AREA : POTONG RUMPUT
 PIC AREA : ARDI
 KOORDINATOR AREA : SURYANA

NO	AREA	DETAIL LOKASI	TANGGAL																											
1	PARKIR MOBIL	Sekitar parkir mobil																												
2	PARKIR MOTOR	Sekitar parkir motor																												
3	TPS	Samping TPS																												
4	SMOKING AREA	Sekitar smooking area, belakang mushola																												
5	OFFICE	Depan lobby, belakang office, belakang kantin																												
6	REST AREA	Sekitar rest area																												
7	SISI SELATAN	Area samping DMP sampai Machining																												
8	SISI BARAT	Area samping cooling tower samping ex melting chip																												
9	SISI TIMUR	Area samping Machining sampai Nursery ke parkir mobil																												
10	LAPANGAN BOLA	Sekitar lapangan bola																												
11																														
12																														
10																														
Paraf Petugas Kebersihan																														
PIC Area		ARDI																												
Koordinator Area		SURYA NA																												

Keterangan :
 - Beri tanggal pelaksanaan potong rumput