



PT. PAKOAKUINA

Automotive wheel Rim Manufacturer

..... DEPT

PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT

WORK INSTRUCTION

Revision Number diisi dengan nomor revisi dokumen. Jika dokumen belum pernah di revisi maka dituliskan "0".
Jika dokumen sudah pernah di revisi maka dituliskan sejarah 4 revisi terakhir dengan revisi yang paling terakhir ada di kolom paling kanan.

Confirmed

Revision (Issue) date

Revision Number

Process Owner

Dept. Head

Div. Head

QMS

No Form : QF.01.QMS.02.02

Pemilik Doc :

No Doc

Nama Departemen ditulis sesuai dengan Pemilik Dokumen

Revision Issue Date diisi dengan tanggal direvisinya dokumen

Hal /Total hal:

Total Cycle time:

Seconds


Total Belajar WI:

Seconds

Sign Process:

S Main Support

No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time	Operation routs,illustration and others
1						
2	S		Berisi Efek ketika Keypoint yang disebutkan tidak dilaksanakan (Resiko)	Kolom kiri = diisi waktu dalam satuan menit Kolom kanan = diisi waktu dalam satuan detik		Disi ketika Process : 1. mempengaruhi Safety Produk "S" 2. WI merupakan poses utama diisi "Main" 3. WI merupakan proses support diisi "Support"
3	Q_A					
4	Q_F					
5	+					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
Special instruction and others			Historical Revisi dgn sebelumnya:			



WORK INSTRUCTION

Pemilik Doc	: MTC Departemen
-------------	------------------

No Doc	:
--------	---

Hal /Total hal:	/
-----------------	---

Total Cycle time:	
-------------------	--

Menit

Total Belajar WI:	
-------------------	--

[illegible]

Sign Process:

Support

Proses Name		PERAWATAN BLOW OFF PRETREATMENT			Revision (Issue) date		09/12/2019		24/1/2022		Total Belajar Wl:				
					Revision Number		0		1						
Confirmed By		Process Owner			Danu		SIGNED		Amir		SIGNED		_____ Menit		
		Dept. Head			Aan B		SIGNED		Widyo		SIGNED		Sign Process:		
		Div. Head			Albert H		SIGNED		Rizki		SIGNED				
		QMS			Lestyorini		SIGNED		Lestyorini		SIGNED				
Product Name															
No	Sign	Main Steps		Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan		Effect Of Problem		Time		Operation routs,illustration and others					
1	+	MATIKAN MCB MOTOR		PASTIKAN SUDAH TIDAK ADA ARUS LISTRIK		TERSENGAT LISTRIK		5							
2		KENDORKAN BAUT PENGUNCI RUMAH IMPELER		PASTIKAN BAUT TIDAK ADA YANG RUSAK				20							
3		BUKA PINTU RUMAH IMPELER		PASTIKAN HANDLE PINTU TIDAK RUSAK				30							
4	Q _F	BERSIHKAN IMPELER MOTOR DAN BODY MOTOR		PASTIKAN IMPELER BERSIH DAN BODY MOTOR BERSIH		UNBALANCE, OVER CURRENT		120							
5	Q _F	CEK BAUT PENGUNCI MOTOR DAN IMPELER		PASTIKAN BAUT TERPASANG KENCANG		UNBALANCE, OVER CURRENT		30							
6		PUTAR IMPELER PELAN DAN CEK SUARA BEARING MOTOR		PASTIKAN SUARA BEARING MOTOR HALUS				30							
7		CEK KONDISI KARET MOUNTING MOTOR		PASTIKAN KARET MOUNTING MOTOR TIDAK RUSAK				20							
8	+	CEK KONDISI KABEL MOTOR		PASTIKAN KABEL MOTOR TIDAK ADA YANG TERKELUPAS		SHORT CIRCUIT / TERSENGAT LISTRIK		10							
9		BERSIHKAN KIPAS MOTOR		PASTIKAN KIPAS MOTOR BERSIH				40							
10		TUTUP PINTU RUMAH IMPELER						30							
11		KENCANGKAN BAUT PENGUNCI RUMAH IMPELER						40							
12		HIDUPKAN MCB MOTOR						5							
13		TRIAL ON						30							
14		CEK AMPER MOTOR		PASTIKAN STANDARD SESUAI CEK SHEET				10							
								420							
Special instruction and others				<u>Historical Revisi dgn sebelumnya:</u>											
+ PASTIKAN TIDAK ADA BOCOR ARUS LISTRIK SETELAH MCB DIMATIKAN + PASTIKAN WIRING & KABEL AMAN DARI Q_F POTENSI SHORT CIRCUIT															

CHECK SHEET KONDISI MESIN POTONG RUMPUT

PERIODE BULAN :

AREA : POTONG RUMPUT
PIC AREA : ARDI
KOORDINATOR AREA : SURYANA

NO	ITEM	STANDART	TANGGAL																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	TANGKI BENSIN	- Bersih dari kotoran dan debu																																
		- Tangki tidak bocor																																
2	STRAP	- Tidak ada serabut																																
		- Tidak ada sobekan																																
		- Strap bersih tidak kotor																																
3	TALI POWER	- Tidak ada serabut																																
4	TUAS POWER ON	- Berfungsi																																
5	TOMBOL POWER OFF	- Berfungsi																																
6	GAGANG PISAU	- Tidak bengkok																																
7	HANDLE GAGANG	- Tidak patah																																
8	PISAU POTONG	- Tidak bengkok																																
		- Tidak patah																																
9	COVER PISAU	- Tidak patah																																
10	MESIN	- Berfungsi																																
Paraf Petugas Kebersihan																																		
PIC Area		ARDI																																
Koordinator Area		SURYANA																																

Keterangan :
- Beri tanda V apabila OK/ sesuai dengan standart
- Beri tanda X apabila terjadi masalah dan laporkan ke koordinator area

PERIODE BULAN :

AREA : POTONG RUMPUT
PIC AREA : ARDI
KOORDINATOR AREA : SURYANA

NO	AREA	DETAIL LOKASI	TANGGAL																											
1	PARKIR MOBIL	Sekitar parkir mobil																												
2	PARKIR MOTOR	Sekitar parkir motor																												
3	TPS	Samping TPS																												
4	SMOKING AREA	Sekitar smooking area, belakang mushola																												
5	OFFICE	Depan lobby, belakang office, belakang kantin																												
6	REST AREA	Sekitar rest area																												
7	SISI SELATAN	Area samping DMP sampai Machining																												
8	SISI BARAT	Area samping cooling tower samping ex melting chip																												
9	SISI TIMUR	Area samping Machining sampai Nursery ke parkir mobil																												
10	LAPANGAN BOLA	Sekitar lapangan bola																												
11																														
12																														
10																														
Paraf Petugas Kebersihan																														
PIC Area		ARDI																												
Koordinator Area		SURYA NA																												

Keterangan :

- Beri tanggal pelaksanaan potong rumput