



PT. PAKOAKUINA

Automotive wheel Rim Manufacturer

..... DEPT

PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT

WORK INSTRUCTION

Revision Number diisi dengan nomor revisi dokumen. Jika dokumen belum pernah di revisi maka dituliskan "0".
Jika dokumen sudah pernah di revisi maka dituliskan sejarah 4 revisi terakhir dengan revisi yang paling terakhir ada di kolom paling kanan.

Confirmed

Revision (Issue) date

Revision Number

Process Owner

Dept. Head

Div. Head

QMS

No Form : QF.01.QMS.02.02

Pemilik Doc :

No Doc

Nama Departemen ditulis sesuai dengan Pemilik Dokumen

Revision Issue Date diisi dengan tanggal direvisinya dokumen

Hal /Total hal:

Total Cycle/ time:

Seconds

Total Belajar WI:

Seconds

Sign Process:

S Main Support

No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time	Operation routs,illustration and others
1						
2	S		Berisi Efek ketika Keypoint yang disebutkan tidak dilaksanakan (Resiko)	Kolom kiri = diisi waktu dalam satuan menit Kolom kanan = diisi waktu dalam satuan detik		Disi ketika Process : 1. mempengaruhi Safety Produk "S" 2. WI merupakan poses utama diisi "Main" 3. WI merupakan proses support diisi "Support"
3	Q_A					
4	Q_F					
5	+					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
Special instruction and others			Historical Revisi dgn sebelumnya:			



PT. PAKOAKUINA
Automotive wheel Rim Manufacturer
MTC DEPT
PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT

WORK INSTRUCTION PM AIR INTAKE POWDER BOOTH

No Form : QF.01.QMS.02.02

Pemilik Doc : MTC Departemen

No Doc :

Hal /Total hal: ____ / ____

Total Cycle time:

____ Menit

Total Belajar Wl:

____ Menit

Sign Process:

Support

Proses Name		PM AIR INTAKE POWDER BOOTH		Revision (Issue) date		09/12/2019		24/1/2022				Total Belajar Wl:	
				Revision Number		0		1					
Protective Equipments		Helm, Masker, Sepatu boots, Kacamata safety, sarung tangan palm fit, head lamp		Confirmed By	Process Owner		Danu	SIGNED	Amir	SIGNED			_____ Menit
Tools Used		Kunci Pas Ring 13, 17, Kape, Minyak tanah, Kuas, Majun			Dept. Head		Aan B	SIGNED	Widyo	SIGNED			Sign Process:
Product Name					Div. Head		Albert H	SIGNED	Rizki	SIGNED			
					QMS		Lesyorini	SIGNED	Lestyorini	SIGNED			
No	Sign	Main Steps		Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan		Effect Of Problem		Time		Operation routs,illustration and others			
1	+	MATIKAN MCB MOTOR		PASTIKAN SUDAH TIDAK ADA ARUS LISTRIK		TERSENGAT LISTRIK		5		1. MATIKAN MCB MESIN ↓ 2. KENDORKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR ↓ 3. BUKA PINTU RUANGAN MOTOR ↓ 4. BERSIHKAN IMPELER MOTOR DAN BODY MOTOR ↓ 5. CEK BAUT PENGUNCI MOTOR DAN IMPELER ↓ KONDISI BAUT ← KENCANGKAN ← KENDOR ↓ OK 6. CEK SUARA BEARING MOTOR ↓ BEARING MOTOR ← GANTI BEARING ← KASAR ↓ OK 7. CEK KARET MOUNTING MOTOR ↓ KARET MOUNTING ← GANTI ← RUSAK ↓ OK 8. CEK KABEL MOTOR ↓ KABEL MOTOR ← GANTI ← TERKELUPAS ↓ OK 9. BERSIHKAN KIPAS MOTOR ↓ 10. CEK SELANG ANGIN RUANGAN ↓ SELANG ANGIN RUANGAN ← GANTI ← PECAH ↓ OK 11. BERSIHKAN RUANGAN MOTOR ↓ 12. TUTUP PINTU RUANGAN MOTOR ↓ 13. KENCANGKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR ↓ 14. NAIKKAN MCB MESIN ↓ 15. TRIAL ON ↓ 16. CEK AMPER ↓ 17. CEK FILTER			
2		KENDORKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR		PASTIKAN BAUT TIDAK ADA YANG RUSAK				5					
3		BUKA PINTU RUANGAN MOTOR		PASTIKAN HANDLE PINTU TIDAK RUSAK				2					
4	Q _F	BERSIHKAN IMPELER MOTOR DAN BODY MOTOR		PASTIKAN IMPELER BERSIH DAN BODY MOTOR BERSIH		UNBALANCE, OVER CURRENT		25					
5	Q _F	CEK BAUT PENGUNCI MOTOR DAN IMPELER		PASTIKAN BAUT TERPASANG KENCANG		UNBALANCE, OVER CURRENT		5					
6	Q _F	PUTAR IMPELER PELAN DAN CEK SUARA BEARING MOTOR		PASTIKAN SUARA BEARING MOTOR HALUS		UNBALANCE, OVER CURRENT		5					
7		CEK KONDISI KARET MOUNTING MOTOR		PASTIKAN KARET MOUNTING MOTOR TIDAK RUSAK				5					
8	+	CEK KONDISI KABEL MOTOR		PASTIKAN KABEL MOTOR TIDAK ADA YANG TERKELUPAS		SHORT CIRCUIT / TERSENGAT LISTRIK		5					
9		BERSIHKAN KIPAS MOTOR		PASTIKAN KIPAS MOTOR BERSIH				15					
10		CEK SELANG ANGIN DI RUANGAN		PASTIKAN TIDAK RUSAK , TIDAK PECAH				5					
11		BERSIHKAN RUANGAN MOTOR		PASTIKAN RUNGAN MOTOR BERSIH				15					
12		TUTUP PINTU RUANGAN MOTOR						2					
13		KENCANGKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR						5					
14		HIDUPKAN MCB MOTOR						5					
15		TRIAL ON						10					
16		CEK AMPER MOTOR		PASTIKAN STANDARD SESUAI CEK SHEET				5					
17		CEK DELTA PRESURE FILTER RUANGAN		PASTIKAN STANDARD SESUAI CEK SHEET				5					
18													
19													

Special instruction and others



PASTIKAN TIDAK ADA BOCOR ARUS LISTRIK
SETELAH MCB DIMATIKAN

Historical Revisi dgn sebelumnya:

CHECK SHEET KONDISI MESIN POTONG RUMPUT

PERIODE BULAN :

AREA : POTONG RUMPUT
PIC AREA : ARDI
KOORDINATOR AREA : SURYANA

NO	ITEM	STANDART	TANGGAL																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	TANGKI BENSIN	- Bersih dari kotoran dan debu																																
		- Tangki tidak bocor																																
2	STRAP	- Tidak ada serabut																																
		- Tidak ada sobekan																																
		- Strap bersih tidak kotor																																
3	TALI POWER	- Tidak ada serabut																																
4	TUAS POWER ON	- Berfungsi																																
5	TOMBOL POWER OFF	- Berfungsi																																
6	GAGANG PISAU	- Tidak bengkok																																
7	HANDLE GAGANG	- Tidak patah																																
8	PISAU POTONG	- Tidak bengkok																																
		- Tidak patah																																
9	COVER PISAU	- Tidak patah																																
10	MESIN	- Berfungsi																																
Paraf Petugas Kebersihan																																		
PIC Area		ARDI																																
Koordinator Area		SURYANA																																

Keterangan :
- Beri tanda V apabila OK/ sesuai dengan standart
- Beri tanda X apabila terjadi masalah dan laporkan ke koordinator area

CHECK SHEET AREA POTONG RUMPUT

PERIODE BULAN :

AREA : POTONG RUMPUT
 PIC AREA : ARDI
 KOORDINATOR AREA : SURYANA

NO	AREA	DETAIL LOKASI	TANGGAL																											
1	PARKIR MOBIL	Sekitar parkir mobil																												
2	PARKIR MOTOR	Sekitar parkir motor																												
3	TPS	Samping TPS																												
4	SMOKING AREA	Sekitar smooking area, belakang mushola																												
5	OFFICE	Depan lobby, belakang office, belakang kantin																												
6	REST AREA	Sekitar rest area																												
7	SISI SELATAN	Area samping DMP sampai Machining																												
8	SISI BARAT	Area samping cooling tower samping ex melting chip																												
9	SISI TIMUR	Area samping Machining sampai Nursery ke parkir mobil																												
10	LAPANGAN BOLA	Sekitar lapangan bola																												
11																														
12																														
10																														
Paraf Petugas Kebersihan																														
PIC Area	ARDI																													
Koordinator Area	SURYA NA																													

Keterangan :
 - Beri tanggal pelaksanaan potong rumput