



PT. PAKOAKUINA

Automotive wheel Rim Manufacturer

..... DEPT

PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT

WORK INSTRUCTION

Revision Number diisi dengan nomor revisi dokumen. Jika dokumen belum pernah di revisi maka dituliskan "0".
Jika dokumen sudah pernah di revisi maka dituliskan sejarah 4 revisi terakhir dengan revisi yang paling terakhir ada di kolom paling kanan.

Confirmed

Revision (Issue) date

Revision Number

Process Owner

Dept. Head

Div. Head

QMS

No Form : QF.01.QMS.02.02

Pemilik Doc :

No Doc

Nama Departemen ditulis sesuai dengan Pemilik Dokumen

Revision Issue Date diisi dengan tanggal direvisinya dokumen

Hal /Total hal:

Total Cycle/ time:

Seconds

Total Belajar WI:

Seconds

Sign Process:

S Main Support

No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time	Operation routs,illustration and others
1						
2	S		Berisi Efek ketika Keypoint yang disebutkan tidak dilaksanakan (Resiko)	Kolom kiri = diisi waktu dalam satuan menit Kolom kanan = diisi waktu dalam satuan detik		Disi ketika Process : 1. mempengaruhi Safety Produk "S" 2. WI merupakan poses utama diisi "Main" 3. WI merupakan proses support diisi "Support"
3	Q_A					
4	Q_F					
5	+					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
Special instruction and others			Historical Revisi dgn sebelumnya:			



PT. PAKOAKUINA
Automotive wheel Rim Manufacturer
MTC DEPT
PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT

WORK INSTRUCTION PM SPINDLE CLEANING

No Form : QF.01.QMS.02.02

Pemilik Doc : MTC Departemen

No Doc :

Hal /Total hal: ____ / ____

Total Cycle time:
____ Menit

Total Belajar Wl:
____ Menit

Sign Process:
Support

Proses Name	PERAWATAN SPINDLE CLEANING	Revision (Issue) date		09/12/2019		24/1/2022				Total Belajar Wl: _____ Menit	
		Revision Number		0		1					
Protective Equipments	Helm, Masker, Sepatu boots, Kacamata safety, sarung tangan palm fit, head lamp	Confirmed By	Process Owner	Danu	SIGNED	Amir	SIGNED				Sign Process: Support
Tools Used			Dept. Head	Aan B	SIGNED	Widyo	SIGNED				
Product Name			Div. Head	Albert H	SIGNED	Rizki	SIGNED				
	QMS		Lesyorini	SIGNED	Lestyorini	SIGNED					

No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time		Operation routs,illustration and others				
1	+	MATIKAN MCB MOTOR GEARBOX KEMOCENG	S: LIHAT NO. MCB DI DAFTAR LIST MOTOR PAINTING (DEKET AREA KOMPUTER PANEL	TERSENGAT LISTRIK	5						
2		BUKA KOVER PENUTUP V-BLET KEMOCENG			20						
3	Q _F	CEK KONDISI V-BELT	Q: PASTIKAN TIDAK LEPAS, KENDOR, AUS	V BELT SELIP, MESIN ABNORMAL	40						
4		JIKA DI TEMUKAN V-BELT LEPAS, PASANG KEMBALI			15						
5		JIKA DI TEMUKAN V-BELT KENDOR, KENCANGKAN KEMBALI ADJUSTER			20						
6	Q _F	CEK KONDISI BEARING PULI DAN RUMAH BEARING	Q: PASTIKAN KONDISI BEARING TIDAK AUS/RUSAK	KERJA MESIN ABNORMAL	20						
7		JIKA KONDISI GREASE BEARING SUDAH MENGERING, TAMBAHKAN GREASE UNTUK PELUMASAN BEARING			30						
8	Q _F	CEK KONDISI MOTOR GEARBOX	Q: PASTIKAN TIDAK ADA TETESAN OLI DARI MOTOR GEARBOX, PASTIKAN OLI DI DALAM GEARBOX SESUAI STANDARD	PRODUK NG, BERCAK	20						
9	Q _F	CLEANING AREA TEMPAT V-BELT, CLEANING BODY DAN KIPAS MOTOR	Q: PASTIKAN BERSIH DARI SISA GREASE, SISA OLI, DAN KOTORAN POWDER	PRODUK NG, BERCAK	80						
10		TUTUP KOVER PENUTUP V-BLET KEMOCENG			20						
11		BUKA KOVER CABIN CLEANING SPINDLE BOOTH BAGIAN SAMPING			20						
12	Q _F	CLEANING BEARING SHAFT BAGIAN BAWAH	Q: PASTIKAN TIDAK ADA POWDER YANG MENGGUMPAL	KERJA MESIN ABNORMAL	60						
13	Q _F	CEK KONDISI BEARING SHAFT BAGIAN BAWAH DAN RUMAH BEARING	Q: PASTIKAN KONDISI BEARING TIDAK AUS/RUSAK	KERJA MESIN ABNORMAL	30						
14		JIKA KONDISI GREASE BEARING SUDAH MENGERING, TAMBAHKAN GREASE UNTUK			30						
15		NAIKKAN MCB MOTOR			5						
16		TRIAL ON			5						
					420						

Special instruction and others

+

PASTIKAN TIDAK ADA BOCOR ARUS LISTRIK SETELAH MCB DIMATIKAN

+

PASTIKAN WIRING & KABEL AMAN DARI

Q_F

POTENSI SHORT CIRCUIT

Historical Revisi dgn sebelumnya:

CHECK SHEET KONDISI MESIN POTONG RUMPUT

PERIODE BULAN :

AREA : POTONG RUMPUT
PIC AREA : ARDI
KOORDINATOR AREA : SURYANA

NO	ITEM	STANDART	TANGGAL																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	TANGKI BENSIN	- Bersih dari kotoran dan debu																																	
		- Tangki tidak bocor																																	
2	STRAP	- Tidak ada serabut																																	
		- Tidak ada sobekan																																	
		- Strap bersih tidak kotor																																	
3	TALI POWER	- Tidak ada serabut																																	
4	TUAS POWER ON	- Berfungsi																																	
5	TOMBOL POWER OFF	- Berfungsi																																	
6	GAGANG PISAU	- Tidak bengkok																																	
7	HANDLE GAGANG	- Tidak patah																																	
8	PISAU POTONG	- Tidak bengkok																																	
		- Tidak patah																																	
9	COVER PISAU	- Tidak patah																																	
10	MESIN	- Berfungsi																																	
Paraf Petugas Kebersihan																																			
PIC Area		ARDI																																	
Koordinator Area		SURYANA																																	

Keterangan :
- Beri tanda V apabila OK/ sesuai dengan standart
- Beri tanda X apabila terjadi masalah dan laporkan ke koordinator area

CHECK SHEET AREA POTONG RUMPUT

PERIODE BULAN :

AREA : POTONG RUMPUT
 PIC AREA : ARDI
 KOORDINATOR AREA : SURYANA

NO	AREA	DETAIL LOKASI	TANGGAL																													
1	PARKIR MOBIL	Sekitar parkir mobil																														
2	PARKIR MOTOR	Sekitar parkir motor																														
3	TPS	Samping TPS																														
4	SMOKING AREA	Sekitar smooking area, belakang mushola																														
5	OFFICE	Depan lobby, belakang office, belakang kantin																														
6	REST AREA	Sekitar rest area																														
7	SISI SELATAN	Area samping DMP sampai Machining																														
8	SISI BARAT	Area samping cooling tower samping ex melting chip																														
9	SISI TIMUR	Area samping Machining sampai Nursery ke parkir mobil																														
10	LAPANGAN BOLA	Sekitar lapangan bola																														
11																																
12																																
10																																
Paraf Petugas Kebersihan																																
PIC Area		ARDI																														
Koordinator Area		SURYA NA																														

Keterangan :
 - Beri tanggal pelaksanaan potong rumput