

in liftgate, top, RH side – Wagon

17A413 . . . . . C 5
C402b . . . . . B 3
C476 . . . . . B 1
M218 Rear wiper motor assembly . . . . . B 1
R19 . . Rear window defrost grid (18C618) . . . . . B 3