

vehicle underbody, main chassis side member, LH side

14405 . . . . . B 3
B113 . Fuel tank pressure transducer sensor (9C968) . . . . . D 3
C123 . . . . . D 2
C405 . . . . . D 1
C411 . . . . . B 2
C435 . . . . . D 3
C4126 . . . . . D 4
Y134 EVAP canister purge valve . . . . . D 2
Y270 Midship fuel tank valve . . . . . D 4