

# LAUDO DE INSPEÇÃO PRELIMINAR LIP

---

**Nome/Razão Social**

ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

**CNPJ**

69.935.930/0001-33

**Nome Fantasia****Nº Proposta**

55151

**Endereço do estabelecimento**

AVENIDA CAXANGA

---

| Documento                   | Tipo       | Número | Data da Expedição | Data da Validade |
|-----------------------------|------------|--------|-------------------|------------------|
| Registro ANP                | Definitivo | 464645 | 2016-09-10        | 2016-09-10       |
| Alvará de Funcionamento     | Provisório | 646    | 2016-09-10        | 2016-09-10       |
| Licença Ambiental           | LO         | 545    | 2016-09-10        | 2016-09-10       |
| Atestado de Regularidade-AR | Definitivo | 54354  | 2016-09-10        | 2016-09-10       |

**Observação**

mnvmnb

---

## Disponibilidade de Serviços

| Serviço   | Disponível |
|---|------------|
| Venda de Combustíveis                           | Sim        |
| Lavagem de veículos                             | Sim        |
| Restaurante / Lanchonete / Loja de conveniência | Sim        |
| Troca de Óleo                                   | Sim        |
| Oficina Mecânica                                | Sim        |
| Venda de gás de cozinha                         | Sim        |

**Outros**

jhbkjhb

---

## Disponibilidade de Infraestrutura

| Item  | Disponível | Estado de conservação |
|---|------------|-----------------------|
| Válvula retentora de vapor                            | Sim        | Indisponível          |
| Poço de monitoramento                                 | Sim        | Bom                   |
| Caneletas de ilha de bombas                           | Sim        | Regular               |
| Caneletas de perímetro                                | Sim        | Precário              |
| Piso em concreto alisado na pista de bombas           | Sim        | Bom                   |
| Canaletas interligadas ao SAO                         | Sim        | Regular               |
| Possui sistema de detecção de vazamentos              | Sim        | Precário              |
| Área de lavagem de veículos com piso, canaletas e SAO | Sim        | Bom                   |
| Área de troca de óleo com piso, canaletas e SAO       | Sim        | Regular               |
| Área de armazenamento de resíduos coberta com piso    | Sim        | Precário              |

**Tanque subterrâneo parede dupla jaquetado (NBR 13.785 da ABNT):** Disponível

**Data da instalação do tanque subterrâneo de parede dupla jaquetado:** Indisponível

**Atendido pela rede pública de saneamento?** Sim

**Quantidade de tanques (unidade):** 3

**Capacidade total de armazenamento (litros):** 54354

**Houve algum sinistro nos cinco últimos anos?**

Sim

**Prejuízo, estimativa R\$**

454.00

**Data**

2016-09-10

**Ocorrência**

,jhb,jhb

## PARECER TÉCNICO

**ATENDIMENTO AOS REQUISITOS TÉCNICOS:** 100.0%

Conforme as externalidades ambientais evidenciadas in loco e registro fotográfico, o estabelecimento apresentou instalações que atenderam plenamente as normas relativas a IN

no005/2006 CPRH e NBR 13785.

**Enquadramento:** A1

**Ressalvas**

---

**Data e Hora:** Sun Sep 11 00:47:37 2016

**Empresa especializada:**



**ANEXOS**





---