LAUDO DE INSPEÇÃO PRELIMINAR LIP

Nome/Razão Social ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ

69.935.930/0001-33

Nome Fantasia

N° Proposta 55151

Endereço do estabelecimento AVENIDA CAXANGA

| Documento | Tipo | Número | Data da Expedição | Data da Validade |
|-----------------------------|------------|--------|-------------------|------------------|
| Registro ANP | Definitivo | 464645 | 2016-09-10 | 2016-09-10 |
| Alvará de Funcionamento | Provisório | 646 | 2016-09-10 | 2016-09-10 |
| Licença Ambiental | LO | 545 | 2016-09-10 | 2016-09-10 |
| Atestado de Regularidade-AR | Definitivo | 54354 | 2016-09-10 | 2016-09-10 |

Observação mnvmnb

Disponibilidade de Serviços

| Serviço | Disponível |
|---|------------|
| Venda de Combustíveis | Sim |
| Lavagem de veículos | Sim |
| Restaurante / Lanchonete / Loja de conveniência | Sim |
| Troca de Óleo | Sim |
| Oficina Mecânica | Sim |
| Venda de gás de cozinha | Sim |
| | |

Outros jhbkjhb

Disponibilidade de Infraestrutura

| Item | Disponível | Estado de conservação |
|---|------------|-----------------------|
| Válvula retentora de vapor | Sim | Indisponível |
| Poço de monitoramento | Sim | Bom |
| Caneletas de ilha de bombas | Sim | Regular |
| Caneletas de perímetro | Sim | Precário |
| Piso em concreto alisado na pista de bombas | Sim | Bom |
| Canaletas interligadas ao SAO | Sim | Regular |
| Possui sistema de detecção de vazamentos | Sim | Precário |
| Área de lavagem de veículos com piso, canaletas e SAO | Sim | Bom |
| Área de troca de óleo com piso, canaletas e SAO | Sim | Regular |
| Área de armazenamento de resíduos coberta com piso | Sim | Precário |
| | | |

Tanque subterrâneo parede dupla jaquetado (NBR 13.785 da ABNT): Disponível

Data da instalação do tanque subterrâneo de parede dupla jaquetado: Indisponível

Atendido pela rede pública de saneamento? Sim

Quantidade de tanques (unidade): 3

Capacidade total de armazenamento (litros): 54354

Houve algum sinistro nos cinco últimos anos? Sim

Prejuízo, estimativa R\$ 454.00

Data 2016-09-10

Ocorrência ,jhb,jhb

PARECER TÉCNICO

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS TÉCNICOS: 100.0%

Conforme as externalidades ambientais evidenciadas in loco e registro fotográfico, o estabelecimeto apresentou instalações que atenderam plenamente as normas relativas a IN

no005/2006 CPRH e NBR 13785.

Enquadramento: A1

Ressalvas

Data e Hora: Sun Sep 11 10:16:49 2016

Empresa especializada:



ANEXOS



