

# LAUDO DE INSPEÇÃO PRELIMINAR LIP

---

**Nome/Razão Social**

Zeca Albuquerque Comércio de Combustíveis LTDA ME

**CNPJ**

13.055.821/0001-77

**Nome Fantasia****Nº Proposta**

846545454

**Endereço do estabelecimento**

Rua São Miguel, 1563

---

Documento	Tipo	Número	Data da Expedição	Data da Validade
Registro ANP	Inexistente			
Alvará de Funcionamento	Inexistente			
Licença Ambiental	Inexistente			
Atestado de Regularidade-AR	Inexistente			

**Observação**

---

**Disponibilidade de Serviços**

Serviço	Disponível
Venda de Combustíveis	Não
Lavagem de veículos	Não
Restaurante / Lanchonete / Loja de conveniência	Não
Troca de Óleo	Não
Oficina Mecânica	Não
Venda de gás de cozinha	Não

**Outros**

---

**Disponibilidade de Infraestrutura**

Item	Disponível	Estado de conservação
Válvula retentora de vapor	Não	Indisponível

Poço de monitoramento	Não	Indisponível
Caneletas de ilha de bombas	Não	Indisponível
Caneletas de perímetro	Não	Indisponível
Piso em concreto alisado na pista de bombas	Não	Indisponível
Canaletas interligadas ao SAO	Não	Indisponível
Possui sistema de detecção de vazamentos	Não	Indisponível
Área de lavagem de veículos com piso, canaletas e SAO	Sim	Indisponível
Área de troca de óleo com piso, canaletas e SAO	Não	Indisponível
Área de armazenamento de resíduos coberta com piso	Não	Indisponível

**Tanque subterrâneo parede dupla jaquetado (NBR 13.785 da ABNT):** Indisponível

**Data da instalação do tanque subterrâneo de parede dupla jaquetado:** Indisponível

**Atendido pela rede pública de saneamento?** Não

**Quantidade de tanques (unidade):** 1

**Capacidade total de armazenamento (litros):** 0

**Houve algum sinistro nos cinco últimos anos?**  
Não

**Prejuízo, estimativa R\$**  
0.00

**Data**

**Ocorrência**

## PARECER TÉCNICO

**ATENDIMENTO AOS REQUISITOS TÉCNICOS:** 0.0%

Após análise das informações registradas na visita técnica com registro fotográfico, foram constatadas não conformidades no que concerne ao atendimento dos requisitos da IN no005/2006 e NBR 13785, apresentando condições desfavoráveis para seu funcionamento, sendo necessária intervenções físicas para dotá-la minimamente das infraestruturas de proteção e segurança.

**Enquadramento:** C

## Ressalvas

---

**Data e Hora:** Sun Sep 18 10:26:41 2016

**Empresa especializada:**



## ANEXOS

---