Your logo

My Company

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

My Company

SAT/26000004

ENTRADA 17/10/2026 INFORME 17/10/2026

CLIENTE

NOMBRE
Cliente de prueba - Informe SAT

DISPOSITIVO

TIPO
Móvil

IMEI / Nº DE SERIE
—

TÉCNICO RESPONSABLE
OdooBot

AVERÍA REPORTADA POR EL CLIENTE

El dispositivo no enciende.

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN TÉCNICA

Se realiza comprobacion del estado y diagnostico inicial.

MATERIAL Y SERVICIOS APLICADOS

Sin material ni servicios registrados.

My Company

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Fotografia de prueba
Evidencia fotografica posterior al estado de recepcion.
Prueba