Your logo

My Company

# INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

My Company

**SAT/26000004**

ENTRADA 17/10/2026 INFORME 17/10/2026

## CLIENTE

NOMBRE
**Cliente de prueba - Informe SAT**

## DISPOSITIVO

TIPO
**Móvil**

IMEI / Nº DE SERIE
—

TÉCNICO RESPONSABLE
**OdooBot**

## AVERÍA REPORTADA POR EL CLIENTE

El dispositivo no enciende.

## DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN TÉCNICA

Se realiza comprobacion del estado y diagnostico inicial.

## MATERIAL Y SERVICIOS APLICADOS

*Sin material ni servicios registrados.*

Your logo

My Company

## ESTADO DEL DISPOSITIVO EN RECEPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Dispositivo negro, 128 GB.
Golpe en la esquina superior izquierda.

DESPERFECTOS OBSERVADOS

Pantalla rota

| FRONTAL | TRASERA |
| --- | --- |
|  |  |

My Company

## EVIDENCIA FOTOGRÁFICA




**Fotografia de prueba**
Evidencia fotografica posterior al estado de recepcion.
Prueba