Your logo

My Company

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

My Company

SAT/26000004

ENTRADA 17/10/2026 INFORME 17/10/2026

CLIENTE

NOMBRE
Cliente de prueba - Informe SAT

DISPOSITIVO

TIPO
Monitor

IMEI / Nº DE SERIE
—

TÉCNICO RESPONSABLE
OdooBot

AVERÍA REPORTADA POR EL CLIENTE

El dispositivo no enciende.

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN TÉCNICA

Se realiza comprobacion del estado y diagnostico inicial.

MATERIAL Y SERVICIOS APLICADOS

Sin material ni servicios registrados.

Your logo

My Company

ESTADO DEL DISPOSITIVO EN RECEPCIÓN

DESPERFECTOS OBSERVADOS

Pantalla rota

My Company

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Fotografia de prueba
Evidencia fotografica posterior al estado de recepcion.
Prueba