

Filtros

Região

Area_Ribeirinha x

Estrada_Rural_01 x

Talhao_Leste x

Talhao_Norte x

Talhao_Oeste x

Classe de risco

ALTO x

BAIXO x

CRITICO x

MEDIO x

Equipamento

Caminhao_Agricola x

Colheitadeira x

Plantadeira x

Pulverizador x

Retroescavadeira x



Sompo Risk Intelligence

Platform

Sprint 2 • Predição de risco operacional, alertas preventivos, impacto financeiro e auditoria para equipamentos agrícolas segurados

Resumo executivo

Eventos monitorados	Score médio	Alertas críticos	Impacto potencial	Prejuízo evitável
400	75.8	219	R\$ 9,5...	R\$ 4,7...

Economia potencial estimada: 50.3% do impacto monitorado

Resumo Executivo Operador Gestor de Frota Analista Sompo Banco SQL

Banco SQL e Persistência dos Dados

Esta aba comprova que o projeto possui persistência SQL com tabelas de telemetria e predições de risco.

Tabelas encontradas

	name
0	sqlite_sequence
1	leituras_telemetria
2	predicoes_risco

Registros de telemetria

400

Registros de predição

400

Amostra da tabela leituras_telemetria

	id_evento	data_hora	equipamento	operador	regiao	latitude	longitude	altitude
0	1	2026-04-01 08:00	Retroescavadeira	OP_003	Talhao_Oeste	-22.0326	-47.014	567
1	2	2026-04-01 10:00	Caminhao_Agricola	OP_004	Estrada_Rural_01	-21.9297	-47.0135	466
2	3	2026-04-01 12:00	Colheitadeira	OP_004	Area_Ribeirinha	-21.9415	-46.9202	618
3	4	2026-04-01 14:00	Retroescavadeira	OP_001	Talhao_Sul	-21.9657	-47.0401	714
4	5	2026-04-01 16:00	Trator	OP_007	Area_Ribeirinha	-21.9283	-47.0617	467
5	6	2026-04-01 18:00	Retroescavadeira	OP_001	Talhao_Sul	-21.9875	-46.9991	746
6	7	2026-04-01 20:00	Pulverizador	OP_003	Estrada_Rural_01	-22.0762	-47.0618	510
7	8	2026-04-01 22:00	Trator	OP_003	Talhao_Sul	-21.9727	-47.0695	712
8	9	2026-04-02 00:00	Retroescavadeira	OP_008	Area_Ribeirinha	-22.0105	-46.9318	453
9	10	2026-04-02 02:00	Plantadeira	OP_001	Area_Ribeirinha	-22.0498	-47.0171	550

Amostra da tabela predicoes_risco

	id_predicao	id_evento	score_risco	classe_risco	alerta	motivos_risco
0	1	1	99	CRITICO	SIM	proximidade de corpo d'agua, manutencao atrasada, vi
1	2	2	64	ALTO	SIM	manutencao atrasada, vibracao mecanica elevada, hist
2	3	3	100	CRITICO	SIM	proximidade de corpo d'agua, solo com alta umidade, c
3	4	4	96	CRITICO	SIM	solo com alta umidade, declividade elevada, vibracao n
4	5	5	100	CRITICO	SIM	proximidade de corpo d'agua, solo com alta umidade, v
5	6	6	73	ALTO	SIM	declividade elevada, chuva recente intensa
6	7	7	100	CRITICO	SIM	declividade elevada, chuva recente intensa, manutenca
7	8	8	60	ALTO	SIM	solo com alta umidade, vibracao mecanica elevada, hist
8	9	9	100	CRITICO	SIM	proximidade de corpo d'agua, solo com alta umidade, c
9	10	10	100	CRITICO	SIM	proximidade de corpo d'agua, vibracao mecanica eleva

Consulta SQL: eventos críticos

```
SELECT l.id_evento, l.equipamento, l.regiao, l.distancia_agua_m,
       p.score_risco, p.classe_risco, p.impacto_financeiro_estimado
FROM leituras_telemetria l
JOIN predicoes_risco p ON l.id_evento = p.id_evento
WHERE p.classe_risco = 'CRITICO'
ORDER BY p.score_risco DESC
LIMIT 15;
```

	id_evento	equipamento	regiao	distancia_agua_m	score_risco	classe_risco	impacto_f
0	3	Colheitadeira	Area_Ribeirinha	116	100	CRITICO	
1	5	Trator	Area_Ribeirinha	185	100	CRITICO	
2	7	Pulverizador	Estrada_Rural_01	1144	100	CRITICO	
3	9	Retroescavadeira	Area_Ribeirinha	107	100	CRITICO	
4	10	Plantadeira	Area_Ribeirinha	58	100	CRITICO	
5	13	Caminhao_Agricola	Area_Ribeirinha	211	100	CRITICO	
6	16	Plantadeira	Estrada_Rural_01	1089	100	CRITICO	
7	19	Colheitadeira	Talhao_Sul	1540	100	CRITICO	
8	23	Trator	Area_Ribeirinha	206	100	CRITICO	
9	28	Trator	Area_Ribeirinha	125	100	CRITICO	