

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, devidamente credenciada pela seguradora, vem por meio do presente solicitar o Laudo Técnico para apresentar a análise da teleconferência pertinente ao produto de eletrodomésticos.

## **LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA VIRTUAL**

DATA DA VISTORIA: 31/05/2026

### **2. OBJETIVO E FINALIDADE DO LAUDO**

O objetivo deste laudo é atestar as condições de funcionalidades, a constatação do defeito do produto, conforme manual do fabricante.

### **3. RELATO DO SEGURADO**

O produto não esta funcionando há uma semana após a compra.

### **4. RELATO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Realizado os testes que valida o defeito relatado pelo segurado.

### **5. INFORMAÇÕES DO SEGURADO**

Nome: Larissa ramos

Sinistro: 46756847

Dealer: MERCADO LIVRE

Produto: Torneiras Eletricas

Valor do produto: 600

Quantidade de sinistros anteriores: 1

## 6. CHECKLIST

O produto é o mesmo de acordo com o sistema WCA / OMNI?

- ☒ Sim   ☐ Não

Há trincas, rachaduras, partes soltas na carcaça do produto, sinais de mau uso, danos por força excessiva ou tração no cabo e ou oxidação/corrosão?

- ☐ Sim   ☒ Não

É possível validar que a torneira está conectada ao sistema hidráulico (fornecimento de água)?

- ☒ Sim   ☐ Não

É possível validar se está conectado na tomada?

- ☒ Sim   ☐ Não

A torneira está esquentando a água?

- ☐ Sim   ☒ Não

A torneira apresenta defeito intermitente? (A água para de esquentar durante o uso)

- ☒ Sim   ☐ Não

Produto funcionou normalmente durante os testes na vistoria?

- ☐ Sim   ☒ Não

Foi possível testar de acordo com relatado, falha confirmada ?

- ☒ Sim   ☐ Não

Foi possível realizar o descarte do produto ?

- ☐ Sim   ☒ Não

## 7. ANEXOS

Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:

[Sem imagem selecionada]

Foto 4:

[Sem imagem selecionada]

## **8. CONCLUSÃO**

TROCA MEDIANTE POSTAGEM | Falha confirmada, porém o produto NÃO foi descartado.

Só seguiremos com a tratativa de troca mediante a postagem do produto.

## **9. ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL**

Responsável: Larissa ramos

Data: 31/05/2026